



*Modul Pembelajaran  
Center Of Excellence Welding di SMK*

**DASAR-DASAR  
PENGELASAN**



**SMK**  
**BISA-HEBAT**  
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF



Modul Pembelajaran  
Center Of Excellence Welding di SMK

## DASAR-DASAR

# PENGELASAN



## Modul Pembelajaran Center of Excellence Welding di SMK **Dasar-Dasar Pengelasan**



SMK  
BISA-HEBAT

### **Pengarah:**

Dr. Ir. M Bakrun, MM  
Direktur Pembinaan SMK

### **Penanggung Jawab**

Arie Wibowo Khurniawan, S.Si. M.Ak.  
Kasubdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan SMK

### **Ketua Tim**

Arfah Laidiah Razik, S.H, M.A  
Kepala Seksi Evaluasi, Direktorat Pembinaan SMK

### **Tim Penyusun**

Ir. Slamet Subagyo, IWE  
Meidhi Alkibzi  
Hernita  
Dimas Raditya Trilaksono  
Lilis Listriana

### **Editor**

Mohamad Herdyka  
Adik Apriliyadi  
Muhammad Abdul Majid

### **Desain dan Tata Letak**

Ari

### **Penerbit**

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ISBN :

ISBN 978-602-5517-31-0



# Kata Pengantar



Sejak pertengahan tahun 1990-an, kemitraan antara SMK dan DU/DI telah menjadi salah satu fokus utama dari kebijakan pembangunan Pendidikan Kejuruan di Indonesia. Landasan paradigmatis di belakang hal ini adalah konsep link and match yang bertitikberat pada keselarasan dan relevansi antara SMK dengan perkembangan pasar kerja dan DU/DI. Salah satu strategi untuk menerapkan konsep link and match adalah Pendidikan Sistem Ganda yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. PSG merupakan strategi proaktif yang mendekatkan peserta didik ke dunia kerja. Saat ini, keterlibatan DU/DI dalam pembangunan Pendidikan Kejuruan secara sistematis, aktif, dan efektif makin mendesak untuk dilaksanakan. Pendidikan Kejuruan masih sering dianggap belum bisa memenuhi kebutuhan DU/DI dan oleh sebab itu kurang relevan<sup>1</sup>. Selain perlu berorientasi pada perkembangan ekonomi makro serta kebijakan pembangunan nasional, Pendidikan Kejuruan makin dituntut untuk mencetak lulusan yang memiliki kompetensi selaras dengan dinamika DU/DI sebagai penyedia lapangan kerja.

Berbagai kegiatan sudah dilakukan untuk menyelaraskan Pendidikan Kejuruan dengan kebutuhan DU/DI umumnya dapat dikategorikan menjadi: (i) pengembangan/pemetaan kompetensi; (ii) pelaksanaan pembelajaran; dan (iii) evaluasi hasil pembelajaran.

Program Bantuan Penyelarasan Kerja Sama Industri bidang Pengelasan 2018 ini merupakan manifestasi dari upaya Direktorat untuk membentuk dan mempersiapkan lulusan SMK yang memiliki kompetensi keahlian yang unggul sehingga siap untuk bekerja dan terserap industri. Program ini secara spesifik ingin membekali peserta didik SMK agar mampu dan ahli dalam bidang keahlian pengelasan. Program ini muaranya adalah ter-standarisasinya siswa SMK dengan sertifikasi pada level II . Sasaran dari kegiatan ini berjumlah 1000 siswa yang tersebar di 25 sekolah sasaran. Program ini didahului dengan dilakukannya pelatihan kepada guru-guru. Dari keahlian yang didapat oleh guru-guru ini kemudian dilakukan diseminasi kepada peserta didik di setiap sekolah masing-masing.

Program kerja ini memiliki implikasi yang sangat positif baik dalam hal penguatan kompetensi siswa maupun guru. Pada akhirnya harapan ke depan, tidak hanya dalam bidang pengelasan saja yang akan di ekstensifikasi dan dilakukan masifikasi standarisasi keahlian. Bidang lain pun akan terus dikembangkan sehingga para siswa bisa tersertifikasi dan secara otomatis akan dilirik oleh industri. Sebaliknya pula, Industri ke depannya juga akan berkolaborasi untuk memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia untuk mewujudkan masa depan vokasi di Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, 28 November 2018

  
Dr. Ir. Bakrun, MM

A circular official stamp of the Ministry of Education and Culture (KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN). The outer ring contains the text "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN" and "REPUBLIK INDONESIA". The inner circle contains the text "DIREKTORAT PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH". A small five-pointed star is at the bottom right of the inner circle.

**UMUM**

i.	Pengertian / Definisi tentang Las.....	1
ii.	Macam-macam Jenis Sambungan.....	2
iii.	Klasifikasi Pengelasan Berdasarkan Cara Kerja .....	3
iv.	Sumber Energi Pengelasan .....	4
v.	Daya Listrik Arus Las.....	4

**I. SUMBER LISTRIK UNTUK PENGELASAN**

1.1	Macam Listrik.....	5
1.2	Arus Listrik untuk Pengelasan.....	6
1.3	Sambungan Kabel .....	7
1.4	Macam-macam Mesin Las .....	8
1.5	Diagram Statis Mesin Las .....	11
1.6	Diagram Dinamis Mesin Las .....	12

**II. TEKNOLOGI PENGELASAN LAS BUSUR LISTRIK MANUAL (MMA)**

2.1	Busur Listrik (Penyalakan) .....	13
2.2	Proses Pencairan Elektroda.....	14
2.3	Diagram Statis Pengelasan dan Penggunaannya .....	17
2.4	Pembelokan Busur Listriknya (Arc Blow).....	20
2.5	Tanda Pengenal Mesin Las .....	22

**III. MATERIAL**

3.1	Klasifikasi Baja Menurut DIN 17100 .....	25
3.2	Bahan Tambah (Electroda).....	25

**IV. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA**

4.1	Bahaya Listrik dan Pengaruhnya .....	35
4.2	Bahaya Cahaya dan Sinar .....	36
4.3	Sarana Pelindung Tubuh.....	37
4.4	Tempat Kerja.....	38
4.5	Peningkatan Keadaan Berbahaya pada Listrik .....	39
4.6	Keselamatan Kerja pada Ruang Kerja yang Sempit.....	40
4.7	Bahaya Bising .....	41
4.8	Bahaya Penanganan Alat dan Peralatan .....	43
4.9	Tempat Kerja.....	44
4.4	Tempat Kerja.....	44
4.4	Tempat Kerja.....	44

**V. PERSIAPAN PENGELASAN**

5.1	Bentuk Penampang dan Nama Kampuh Las.....	45
5.2	Posisi Pengelasan .....	46
5.3	Teknik Mengelas .....	47

**VI. KUALITAS PENGELASAN**

6.1	Kesalahan (Cacat) Luar/Dalam .....	48
-----	------------------------------------	----

6.2	Pengujian Hasil Lasan (DT) .....	49
6.3	Pengujian dengan Sinar X (Rontgen) .....	53
6.4	Pengujian dengan Ultra Sonik.....	55

## **VII. DEFORMASI DAN TEGANGAN SISA**

7.1	Penyebaran Panas.....	56
7.2	Pemuaian .....	57
7.3	Tegangan Sisa dan Perubahan Bentuk .....	58
7.4	Penyusutan dalam Kampuh Las .....	59
7.5	Tegangan dalam Kampuh Las .....	59
7.6	Perubahan Bentuk (Deformasi) Akibat Penyusutan .....	60
7.7	Contoh-contoh Urutan Pengelasan yang Benar dan Usaha Mengatasi Perubahan Bentuk.....	61

## **VIII. KONSTRUKSI DAN DESIGN LAS**

8.1	Macam-macam Sambungan Las .....	64
8.2	Macam Bentuk Kampuh Las .....	65
8.3	Symbol-symbol Tambahan .....	66
8.4	Symbol-symbol Pelengkap.....	67
8.5	Tebal Kampuh Las (Ukuran "a") .....	67
8.6	Penyusutan Tanda Gambar .....	68
8.7	Welding Procedure Specification.....	71

## **IX. MACAM JENIS PENGELASAN DAN PEMAKAIAN EKONOMISNYA.....**

72

## **X. PELATIHAN DAN KUALIFIKASI PERSONAL**

10.1	Uji Personal Pengelasan.....	79
10.2	Jalur Pendidikan dan Pelatihan .....	86
10.3	Skema Kualifikasi .....	88
10.4	Kesetaraan (Akademik, Vokasi, Kompetensi dan KKNI) .....	89

## **XI. PROSES PEMOTONGAN THERMIS (THERMAL CUTTING)**

11.1	Proses Pemotongan dengan Oxy-Acetylen .....	91
•	Pencairan – Pembakaran	
	Proses Pemotongan Oxy-Acetylen .....	92
•	Material yang Cocok untuk Dipotong .....	93
•	Spuyer / Semprotan.....	93
•	Penampang/Irisan dari Pemotongan.....	93
•	Kesalahan-kesalahan Pemotongan dan Penyebabnya .....	93
11.2	Gouging .....	93
•	Gouging dengan Oxy-Acetylen .....	93
•	Gouging Electric Arc dengan Udara.....	94
11.3	Proses Pemotongan dengan Plasma.....	95

## **XII. METALURGIE LAS**

12.1	Proses Fabrikasi / Penuangan Baja .....	100
12.2	Type-type Penuangan.....	101
12.3	Unsur-unsur Campuran / Paduan pada Baja .....	102

12.4 Effek Unsur-unsur Paduan pada Pengelasan .....	103
a) Kecenderungan sifat keras pada Baja, akibat pengelasan	
b) Resiko/Bahaya Retak pada Sambungan Las, Akibat Adanya Zona Segregasi	
c) Sifat Penuaan (Aging) pada Sambungan Las	
12.5 Rangkuman .....	106
a) Kesesuaian Pengelasan terhadap Baja	
b) Resiko/Bahaya yang akan Terjadi Akibat Unsur Paduan yang Tak Diharapkan di sekitar Kampuh Las	

### **XIII. LATIHAN-PRAKTEK (PRACTICAL-TRAINING)**

13.1 Practical Training	(Level 1) --- 142 Jam .....	107
• Latihan Praktek E 1		
• Latihan Praktek E 2		
13.2 Practical Training	(Level 2) --- 150 Jam .....	110
• Latihan Praktek E 3		
• Latihan Praktek E 4		
13.3 Practical Training	(Level 3) --- 217 Jam .....	114
• Latihan Praktek E 5		
• Latihan Praktek E 6		

### **XIV. LITERATUR .....** 113

14.1 STANDARD, REGULASI DAN PEDOMAN-PEDOMAN YANG PENTING		
• Keselamatan dan Kesehatan pada Proses Pengelasan pada Umumnya ..	113	
• Keselamatan pada Peralatan Gas Supply, Las Karbit, Pemotongan, Brazing/Solder .....	117	
• Peralatan Las Busur Manual, MIG/MAG, Las TIG .....	120	



## i. PENGERTIAN TENTANG PENGELASAN

Mengelas adalah :

---

---

Klasifikasi pengelasan dilakukan berdasarkan cara kerjanya

- a. Pengelasan cair

---

---

- b. Pengelasan tekan

---

---

- c. Pematrian

---

---


Di samping untuk menyambung, las gas juga digunakan untuk :

---


---

## ii. Macam-macam Sambungan

a. Sambungan Baut



b. Sambungan Keling



c. Sambungan Lem



d. Sambutan Patri/Solder




e. Sambungan \_\_\_\_\_




## ii. Ikhtisar Klasifikasi Pengelasan menurut Cara Kerjanya


### a. Las Cair :



### b. Las Tekan :



### c. Patri




#### iv. Sumber Energi untuk Pengelasan


Energi	Las Tekan	Las Cair
Gerakan	Las Gesek Las Eksplosif	-
Cairan		Las tuang cair
Arus Listrik	Las Titik Las Rol Las Tekan Tumpul	Las electro slag
_____	Las Tekan Busur	Las busur listrik Metal shield gas Wolfram shield gas Las di bawah serbuk Las plasma
Sinar		Las sinar laser Las sinar elektron

#### v. Tenaga Arus Listrik

a. Daya \_\_\_\_\_




Contoh : Pemanas, setrika




Contoh : Busur api listrik

b. Daya \_\_\_\_\_




Contoh : Arus Listrik yang mengalir dalam kabel




Contoh : Elektromagnet

c. Daya \_\_\_\_\_




Contoh : Bak Verchrom




Contoh : Akku

### 1.1 Macam Arus Listrik


a. Arus \_\_\_\_\_




b. Arus \_\_\_\_\_



c. Arus \_\_\_\_\_



## 1.2 Arus Listrik untuk Pengelasan




### a. Besaran dan Simbol Arus Listrik

BESARAN	SIMBOL HURUF	SATUAN
Tegangan		V (Volt)
Arus		A (Ampere)
tahanan	R	

### b. Panjang Kabel

Dari diagram dilihat hubungan antara kemampuan mesin las dan panjang kabel yang diijinkan. Untuk ini kerugian energi yang diijinkan sebesar 6%.



### c. Penampang dan Diameter Luar Kabel Las




Luas penampang kabel ( $\text{mm}^2$ ) :	25	35	50	70	95
Diameter luar D (mm) :	13,5	14,5	16	18,5	20

Keterangan :



- Untuk kabel las yang panjang dan arus pengelasan yang besar diperlukan : \_\_\_\_\_
- Untuk kabel las yang panjang dan arus pengelasan yang besar diperlukan : \_\_\_\_\_

### 1.3 Sambungan Kabel


a. Sambungan kabel pada mesin las




b. Sambungan kabel untuk perpanjangan (extention cable)



c. Sambungan kabel pada pemegang elektroda




d. Sambungan Kabel pada Klem Benda Kerja




#### 1.4 Macam-macam Mesin Las


a. Mesin Las Tranformator



b. Mesin Las Arus Searah




Mesin las arus searah ini terdiri dari transformator dari penyearah arus (diode). Melalui penyearah arus ini arus rangga (AC) diubah menjadi searah (DC). Jenis mesin las ini biasanya dihubungkan dengan jaringan listrik umum.




Simbol untuk mesin las arus searah \_\_\_\_\_

**c. Mesin Las Rotary converter Generator.**  
( mesin las Generator )



Mesin las generator membangkitkan arus searah untuk pengelasan. Arus listrik ini dibangkitkan oleh generator arus searah yang digerakkan oleh sebuah motor listrik.



Simbol untuk mesin las arus searah \_\_\_\_\_


#### d. Inverter Welding

Macam / jenis Inverter welding merupakan pengembangan dari macam mesin las yang konvensional (Transformator), di sini lebih banyak mengembangkan control technologi mesin las, khususnya Digital Inverter control welding Power Source.

Ada 2 ( dua ) macam/jenis teknologi digital inverter control mesin las Inverter yaitu :

- 1) *Transistor Dwi kutub gerbang terisolasi ( IGBT = Insulated Gate Bipolar Transistor)* sebuah piranti semi konduktor, baru yang berfungsi sebagai komponen saklar untuk aplikasi catu daya.
- 2) *Metal Oxide Semi Konduktor FET (MOSFET)* adalah suatu jenis FET Yang mempunyai satu drain, satu source dan satu/dua input impedance yang sangat tinggi, perbedaan di sini adalah gate yang terisolasi oleh satu bahan Oksida

#### Fungsi dan Struktur Las Inverter



## 1.5 Diagram Statis Mesin Las

- a. Diagram statis dengan kurva menurun




Diagram jenis ini diapakai untuk Mesin-mesin las :

---

---

Keuntungannya :

Pada busur yang pendek maupun pada busur yang panjang perubahan kuat arusnya besar saja.

- b. Diagram statis dengan kurva mendatar/rata




Diagram jenis ini diapakai untuk Mesin-mesin las :

---

---


Keuntungannya :

Pada busur yang pendek maupun pada busur yang panjang Perubahan kuat arusnya hanya kecil saja.

Pada mesin las dengan diagram jenis ini hanya diperlukan satu penyetelan, karena panjang busur akan diatur secara otomatis (dengan pengatur dalam)

## 1.6 Diagram Dinamis Mesin Las

Untuk mengelas diperlukan mesin las yang baik, karena dalam proses pengelasan berlangsung pembebahan yang besar, baik yang kontinu maupun yang berkala. Pembebahan ini disebabkan oleh terulang-ulangnya lingkaran (siklus) kegiatan, yaitu tegangan kosong, hubung singkat (kontsluiting), tegangan kerja dan pemindahan logam cair. Lingkaran kegiatan ini berlangsung sangat cepat. Lingkaran kegiatan ini dilukiskan dalam diagram yang disebut diagram dinamis mesin las



### Jalannya proses :

Pada saat elektroda dan benda kerja tidak bersentuhan, di antara mereka terdapat tegangan kosong ( $U_L$ ) yang cukup tinggi (sekitar 60 volt) dan kuat arus ( $I$ ) mendekati nol. Pada saat elektroda disentuhkan benda kerja, terjadilah hubung singkat (konsleting) dimana tegangan ( $U$ ) mendekati nol dan kuat arus hubung singkat ( $I_k$ ) besar. Ini terlangsung hanya sebentar, dan akan berakhir bila kuat arus telah mencapai yang ditetapkan.

Bila elektroda di tarik ke atas sedikit, terbentuklah tegangan penyalaan ( $U_z$ ) yang disertai loncatan busur berlangsung sampai tegangan menjadi normal, yaitu tegangan kerja ( $U_A$ ) dan kuat arus cenderung turun mendekati kuat arus yang ditetapkan.

Selanjutnya proses pemindahan logam terjadi. Dengan terputusnya aliran listrik, tegangan kembali menjadi hampir nol ( $U = 0$ ). Ia kemudian naik lagi. Di sini kemungkinan penyalaan busur listrik dapat segera dilaksanakan.


**Berilah tanda silang pada jawaban yang saudara anggap benar**

- Apakah nama satuan listrik untuk kuat arus ?  
a. Volt  
b. Ampere  
c. Ohm  
d. Watt
  - Energi panas untuk pengelasan listrik diperoleh dari....  
a. Reaksi kimia  
b. Muatan listrik  
c. Aliran listrik  
d. Tahanan listrik
  - Jenis mesin las menghasilkan arus searah adalah....  
a. Mesin las Transformator  
b. Mesin las unformer/generator  
c. Mesin las MAG/MIG  
d. Mesin las WIG
  - Apa sebabnya orang tidak dapat mengelas langsung dengan listrik dari jaringan umum (PLN), karena tegangan pada jaringan umum....  
a. Tidak tetap  
b. Terlalu tinggi berbahaya untuk pengelasan  
c. 220 V/380 V adalah terlalu rendah  
d. Tidak boleh dibebani dengan tegangan-tegangan maksimal yang terjadi pada pengelasan
  - Salah satu komponen (bagian alat) di bawah ini merupakan milik mesin las Rotary Converter generator....  
a. Spul sekunder  
b. Unit penyalia  
c. Anker  
d. Inti besi

## 2.1 Penyalaan Busur Listrik

Penggunaan busur listrik sebagai sumber panas dari pengelasan dengan tangan (elektroda). Proses terjadinya elektroda ini sangat rumit. Untuk memudahkan pemahaman tentang itu, isi/lengkapi teks di bawah ini :

Busur listrik adalah jembatan listrik antara \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_. Pernyalaan busur listrik terjadi pabila kawat/elektroda didekatkan benda kerja. Pada saat elektroda menyentuh benda kerja itulah terjadi hubungan singkat (kontak). Kuat arus naik, sehingga daerah persinggungan tersebut mencair, dan ada sebagian yang menguap.



Proses penyalaan busur terjadi karena pada ujung elektroda (biasanya sebagai kutub minus) terdapat timbunan \_\_\_\_\_ yang bergerak.

Tegangan pada sirkuit arus menyebabkan ia bergerak dengan kecepatan tinggi menuju permukaan benda kerja yang banyak mengandung timbunan \_\_\_\_\_ (kutub positif).

Dalam perjalannya itu ia berjuga dengan \_\_\_\_\_ dan bersama-sama menuju permukaan benda kerja (kutub positif, anoda)

Di permukaan benda kerja terjadilah pertemuan tiga unsur tersebut yang dinamakan \_\_\_\_\_

Pertemuan ini mengakibatkan timbulnya energi ionisasi yang sangat panas sehingga mampu mencairkan logam tersebut \_\_\_\_\_


Temperatur dari busur listrik tergantung dari berbagai pengaruh, sehingga tidak dapat dipastikan untuk patokan.

- Temperatur daerah penyalaan       $4.500^{\circ}\text{C}$
- Temperatur inti busur                 $12.000^{\circ}\text{C}$

Sifat-sifat busur listrik :

- a. Menghantarkan listrik.
- b. Merupakan tahanan listrik yang akan menjadi lebih besar pada saat busur bertambah panjang.
- c. Sifat terpadu (di kelilingi medan magnet).
- d. Dapat menyimpang jika dipengaruhi medan magnet lain.
- e. Menghasilkan sinar, gas, dan uap dan sehingga juru las harus diberi pengaman/pelindung.
- f. Biasanya akan menekan pada kawah cairan las.

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1. Logam induk   | 6. Lonceng gas      |
| 2. Kampuh las    | 7. Pemindahan logam |
| 3. Bak lasan     | 8. Selubung         |
| 4. Terak (padat) | 9. Kawat ini        |
| 5. Terak cair    |                     |



## 2.2 Proses Pencairan Elektroda


Macam-macam busur listrik

### a. Busur listrik arus searah (DC)

Busur listrik searah biasanya dipakai pada mesin-mesin las arus serah. Polaritas (plus-minus kutub) dapat ditukar/diubah)

#### 1. Direct Current Electrode Negative Polarity (DCEN)

Ujung elektroda di sini bermuatan elektron (-), sedang benda kerjanya bermuatan ion positif (+). Pada proses ini benturan ionisasi terjadi di permukaan benda kerja, sehingga permukaan benda kerja tersebut tertekan beban panas yang tinggi. Proses ini baik untuk pengrajan yang tebal dan yang memerlukan penetrasi yang dalam.



## 2. Direct Current electrode positive Polarity (DCEP)


Ujung elektroda di sini bermuatan ion positif (+), sedangkan benda kerjanya bermuatan elektron (-). Pada proses ini benturan ionisasi terjadi di ujung elektroda, sehingga ujung elektroda tersebut terkena beban panas yang tinggi. Proses ini baik untuk pengrajaan pelat tipis dan logam yang tidak tahap panas tinggi.

### b. Busur Listrik Arus Rangga (AC)


Jenis busur listrik ini bersifat tidak stabil. Pengamatan menunjukkan, bahwa dalam 1 periode atau satu bukit dan satu lembah. Busur listrik terjadi pada saat tegangan mencapai tegangan nyala. Nyala busur maksimum (terbesar) terjadi pada saat tegangan mencapai titik puncak. Setelah itu tegangan mengecil, busur listrik juga mengecil, dan akhirnya padam di titik nol. Setelah titik nol dilewati, tegangan naik kembali, busur menyala lagi ketika tegangan nyala dicapai, menjadi maksimum, mengecil, padam dan seterusnya.

Syarat agar penyalaan busur mudah terjadi ialah sesaat sebelum dan sesudah titik nol (titik padam) tersedia cukup ion (gas yang terionisasi).

Busur listrik arus rangga ini banyak dipakai pada mesin las WIG berarus rangga untuk pengelasan logam-logam ringan, misalnya aluminium, di mana frekuensi tinggi yang dibangkitkan oleh sebuah generator impuls digunakan untuk membantu penyalaan awal dan penyalaan berulang.




### c. Cara Penyalaan Busur



#### d. Daerah penyalaan busur

Daerah penyalaan listrik terletak di dalam kampuh las. Daerah ini yang harus dilewati (tertutup oleh rigi-rigi las). Di samping itu, daerah penyalaan harus ikut mencair. Ini untuk menghindari bahaya retak di dalam kampuh las.



#### e. Panjang Busur

Panjang busur listrik (a) adalah jarak antara ujung elektroda dan benda kerja.

Untuk elektroda dengan type selubung R, RR, A, C       $a = 1.0 d$

Untuk elektroda dengan type selubung B                         $a = \underline{\hspace{2cm}} d$


Bila busur listrik terlalu panjang, ia akan \_\_\_\_\_ penetrasi dan \_\_\_\_\_ tiupan busur. Khusus untuk elektroda dengan type selubung basa (B) hal tersebut akan mengakibatkan terbentuknya pori-pori dalam kampuh las.

Bila terlalu pendek ia akan \_\_\_\_\_

### 2.3 Diagram Statis mesin las dan penggunaannya


Pajang busur listrik pada pengelasan dengan tangan tidak selalu sama. Setiap perubahan panjang busur listrik mengakibatkan perubahan besarnya nilai tahanan, tegangan, kuat arus. Hendaknya kecil saja penyimpangan yang terjadi pada setiap kuat arus yang dibutuhkan. Konstan tidaknya kuat arus tergantung dari energi yang masuk ke dalam kampuh las.

Contoh: untuk pengelasan plat tipis diperlukan panas yang tidak teratur. Untuk keperluan ini dibutuhkan mesin las yang perubahan panjang busur listriknya tidak mengakibatkan terjadinya penyimpangan besar pada kuat arus. Orang dapat mengukur besarnya tegangan dan kuat arus pada setiap setelan panjang busur.



### 2.3.1 Diagram Statis Mesin Las dan Penggunaannya


#### a. Tegangan Kosong



#### b. Hubungan Singkat




#### c. Pengelasan




### 2.3.2 Pengaruh Perubahan Panjang Busur pada Tegangan Kerja

Untuk contoh di sini digunakan elektroda dengan selubung rutile dan panjang busur listriknya kira-kira sama dengan diameter elektroda tersebut.

#### a. Busur Normal




#### b. Busur Panjang




Panas yang terjadi \_\_\_\_\_

c. Busur Pendek



Panas yang terjadi \_\_\_\_\_

**2.3.3 Penggunaan Diagram Dinamis Mesin Las**



Titik A1 yang terletak di kurva mula-mula dipilih sebagai titik kerja


	Tegangan			Kuat arus			Panas		
	naik	turun	tetap	naik	turun	tetap	naik	turun	tetap
Bila titik kerja dipindah ke titik C1									
B1									
Bila titik kerja dipindah ke kurva III, pada titik									
A3									
B3									
C3									

## 2.4 Pembelokan Busur Listrik


Busur listrik di kelilingi medan magnet seperti halnya pengantar listrik yang lain. Busur listrik ini akan berkembang/melebar secara teratur. Busur yang melebar ini akan dihalangi oleh medan magnet, sehingga terjadi pembelokan arah busur listrik. Pembelokan arah busur listrik ini banyak dijumpai pada mesin las arus searah.

### 2.4.1 Tempat-tempat Terjadinya Pembelokan Busur Listrik


- a. Pengelasan pada \_\_\_\_\_



- b. Pengelasan pada \_\_\_\_\_ benda kerja yang tebal/besar




- c. Pengelasan pada \_\_\_\_\_ klem massa




### 2.4.2 Usaha-usaha untuk Mengatasi Pembelokan Busur Listrik

Untuk logam-logam magnetik digunakan cara sebagai berikut :


- a. Mengubah \_\_\_\_\_ elektrodanya



- b. Menggunakan klem massa dari dua sisi atau menggunakan klem massa yang dapat digerakkan



- c. Mengubah jumlah \_\_\_\_\_




- d. Benda kerja dipanaskan  
e. Menggunakan mesin las arus rangga (AC)

## 2.5 Tanda Pengenal Mesin

### - Simbol karakteristik mesin



Karakteristik kurva menurun untuk E & WIG



Karakteristik tegangan konstan untuk MIG/MAG


### - Simbol untuk proses pengelasan



E



WIG



MIG/  
MAG

### - Simbol dari sumber tenaga



Mesin las Trafo



Mesin las arus searah



Mesin las arus searah (inverter)



Mesin las generator motor set



Mesin las kombinasi



(trafo / arus searah)

Hersteller od. Vertreiber od. Einführer		Warenzeichen			
Type :		Fabr. - Nr.			
		EN 60 974 - 1			
		7A / 10V - 325 A / 23V			
	U <sub>0</sub>	V	X	35%	60% 100%
	75		I <sub>2</sub>	325 A	250 A 200 A
			U <sub>2</sub>	23 V	20 V 18 V
				cos. 0,82 (250A)	
(1) 3~	U <sub>1</sub>	V	I <sub>1</sub>	A	I <sub>1</sub> A I <sub>1</sub> A
	400		20 A	20	
I. KL	H	50 Hz	S <sub>1</sub>	9,4 kVA	8,2 kVA 6,9 kVA
KÜHLART	AF				S

Range kapasitas

.... A/ ...V s/d .... A/ ...V

Simbol untuk strom

— arus searah

~ arus bolak-balik

Tegangan kosong V<sub>0</sub>

Simbol untuk sumber tenaga dengan  
bahaya yang diijinkan

Faktor pembebahan (x) dalam

I<sub>2</sub>

U<sub>2</sub>


Data - data untuk teknisi elektro  
(data untuk jaringan listrik)

## Pembebanan Las Kontinu dan Berkala

Pembebanan las kontinyu ialah :

Pemakaian mesin las secara terus-menerus, di mana beban las dinyatakan dalam satuan waktu.

kuat arus (A)



$$\begin{aligned}\text{Waktu pemakaian} &= \text{Waktu beban} + \text{Waktu Istirahat} \\ &= \text{menit}\end{aligned}$$

**Pembebanan las berkala ialah :**


Pemakaian las secara terputus-putus, di mana beban las dinyatakan dalam satuan waktu.

Contoh : Pemakaian las 60% artinya :

Waktu keseluruhan yang diperbolehkan untuk mengelas ialah \_\_\_\_\_ menit, sedangkan selebihnya ialah waktu istirahat.

Penggunaan kuat arus pengelasan di sini boleh \_\_\_\_\_ dari pembebanan las kontinu.

kuat arus (A)



Pemakaian bebas las 35% artinya :

$$\text{Waktu pemakaian las} = \text{_____ menit}$$

$$\text{Waktu istirahat} = \text{_____ menit}$$

**I. Berilah tanda silang pada jawaban yang saudara anggap benar.**

1. Berapakah panjang busur normal untuk pengelasan dengan elektrode selubung rutil, bila dibandingkan dengan diameter kawat inti ?  
a.  $0,5 \times$  diameter kawat inti                   c.  $1,5 \times$  diameter kawat inti  
b.  $1,0 \times$  diameter kawat inti                   d.  $2,0 \times$  diameter kawat inti
2. Pada las busur listrik dengan elektrode, diameter statis yang kita pakai adalah....  
a. Rata menurun  
b. Kurva menurun  
c. Rata mendaki  
d. Kurva mendaki
3. Pada posisi pengelasan yang sulit, terpaksa kita membuat jarak busur menjadi panjang apa pengaruhnya terhadap tegangan kerja bila dibandingkan dengan busur normal ?  
a. Tegangan menurun                                   c. Tegangan tetap  
b. Tegangan naik                                       d. Tegangan menjadi nol
4. Apa usaha saudara untuk mengatasi pembelokkan busur listrik....  
a. Mengelas dengan pole +  
b. Mengelas dengan pole -  
c. Dengan busur listrik panjang  
d. Mengubah sudut elektrodanya
5. Bagaimana saudara mengelas pada tempat - tempat yang ada las ikatnya ?  
a. Mengelasnya dipercepat, supaya las ikat sedikit mencair  
b. Las cair harus sama sekali dicairkan selama pengelasan  
c. Mengelasnya hanya sampai las ikat, lantas dihentikan dan dilanjutkan pada ujung las ikat yang lainnya  
d. Pada tempat las ikat pengelasannya diteruskan, walaupun hasil kampuh lasan meninggi

**II. Buatlah urut - urutan pernyataan di bawah ini.**

Dalam menyalakan busur listrik pada las busur listrik dengan elektroda adalah sebagai berikut :

- a. Mengangkat elektroda                           O
- b. Arus mengalir                                   O
- c. Benda kerja dan elektroda meleleh       O
- d. Elektroda menyentuh benda kerja          O
- e. Terjadi busur listrik

### 3.1 BAJA


Baja adalah logam paduan antara besi (Fe) dengan \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) masih ditambah unsur-unsur paduan lainnya, misalnya Si, Mn, Mo, Cr dan lain-lain.

#### a. Pembagian Baja menurut DIN 17100

Kode Baja	Batas patah tarik (N/mm <sup>2</sup> )	Kadar karbon rata - rata (%)	Pengelompokan Baja		
			1 U/R	2 U/R	3 R/R
St 33	310	-	x	x	
St 34	330	0,14	x	x	
St 37	360	0,17	x	x	x
St 42	410	0,25	x	x	x
St 44	430	0,20 + Mn			x
St 52	510	0,20 + Mn			x
St 50	490	0,30	x	x	
St 60	590	0,40	x	x	
St 70	690	0,50		x	

Jenis Penuangan	U atau R	U atau R	RR
Elemen-elemen penyebab material rapuh	tinggi	agak tinggi	Sedikit N tersenyawa pada Al
Keuletan	_____	_____	_____
Kemampuan di las	_____	_____	_____
Kemampuan dibebani	rendah	lebih tinggi	tinggi



## b. Prasyarat untuk Pengelasan Normal



Baja-baja menurut DIN 17100 dalam pengelasan mendapat perlakuan normal adalah

Baja-baja menurut DIN 17100 dalam pengelasan mendapat perlakuan khusus adalah


c. Pengaruh kadar karbon terhadap sifat logam dan pengelasan



Dari gambar di atas di mengerti bahwa bertambahnya kadar karbon di dalam baja menyebabkan naiknya batas patah tarik dan \_\_\_\_\_ kekerasannya, serta sekaligus \_\_\_\_\_ keuletannya

### 3.2 Bahan Tambah ( Elektroda Batang )

1. Kawat inti
2. Selubung elektroda
3. Busur Las
4. Pemindahan logam
5. Gas pelindung
6. Terak
7. Kampuh las



#### Fungsi Elektroda

Elektroda yang berfungsi sebagai bahan tambahan untuk berbagai keperluan pengelasan logam dikelompokkan, antara lain :

- Elektroda untuk baja lunak (mild steel)
- Elektroda untuk baja tegangan tinggi (high tensile steel)
- Elektroda untuk baja paduan rendah (low alloy steel)
- Elektroda untuk besi tuang (cast steel)
- Elektroda untuk baja tahan karat (stainless steel)
- Elektroda untuk permukaan keras (hard facing)
- Elektroda untuk pemotongan (gouging)
- Elektroda untuk problem steel

Di samping itu elektroda tersebut dapat pula memiliki sifat khusus, yaitu :

- Tahan beban kejut (impact)
- Tahan kikisan (abrasion), misalnya intermetallic, heavy soil, heavy impact
- Tahan beban kejut dan kikisan (impact abrasion)

### 3.2.1 Pengelompokkan Elektroda menurut Jenisnya :




- a. Elektroda tak berselubung
- b. Elektroda berselubung

- Tipis



- Sedang/menengah

- Tebal



Ketebalan selubung





Pemindahan logam






Homogenitas



Tampak rigi-rigi las



Penetrasi



### 3.2.2 Jenis dan Fungsi Selubung Elektroda

Pembagian jenis selubung elektroda las

a. Menurut DIN 1913

- Rutil (R)
- Cellulose (C)
- Asam (A)
- Basa (B)

b. Menurut American Welding Society (AWS)

- Organik
- Rutil
- Low Hydrogen
- Mineral

Fungsi selubung elektroda ialah :

1. \_\_\_\_\_ busur listrinya.
2. Melindungi hasil lasan dari masuknya \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ dari udara.
3. Membentuk \_\_\_\_\_ yang berfungsi melambatkan pendinginan sehingga hasil lasan memiliki sifat mekanis yang baik.
4. Memudahkan penyelaan busur listriknya.
5. Menambah \_\_\_\_\_ dan paduannya sehingga hasil lasan memiliki sifat khusus (misal: keras, tahan beban kejut, dan lain-lain).
6. Sebagai isolator

### 3.2.3 Klasifikasi Elektroda menurut DIN 1913 :

Kelas Elektroda	Type Selubung Elektroda	Tebal Selubung Elektroda	Posisi Pengelasan
1	A1		
2	A2		1
	R2		
3	R3		2
	R(C)3		1
4	C4		
5	A5		
6	RR6		2
	RR(C)6		1
7	AR7		
	RR(B)7		
8	RR8		2
	RR(B)8		
9	B9		
	B(R)9		1
10	B10		
	B(R)10		2
11	RR11		
	AR11		
12	B12		
	B(R)12		4

### 3.2.4 Kode Elektroda Las menurut DIN 1913 :

Jenis pengelasan _____	E	43	3	2	AR	7	DIN1913
Angka Batas patah tarik dari hasil lasan _____							
Nilai takik 28 joule pada temperatur _____ °C							
Nilai takik 47 jauule pada temperatur _____ °C							
Type selubung elektroda _____							
Kelas elektroda _____							
Rujukan _____							

- a. Tabel angka batas patah tarik,batas patah tarik, dan batas mulur pada temperatur kamar

Angka Batas patah tarik	Batas patah tarik (N/mm <sup>2</sup> )	Batas mulur (N/mm <sup>2</sup> )
43	430 ... 550	360
51	510 ... 650	380

- b. Tabel nilai takik dan pemuaian

Angka pertama Nilai takik Pada 28 Joule	Angka kedua Nilai takik Pada 47 Joule	Temperatur Pengujian (°C)	Pemuaian
0	0	Tidak ada jaminan	
1	1	+20	
2	2	0	
3	3	-20	22
4	4	-30	
5	5	-40	24

### 3.2.5 Kode Elektroda Las menurut AWS atau ASTM :

Kawat las _____	E	70	1	8	-	A1
Batas regang _____ psi _____						
Posisi pengelasan _____						
Jenis arus _____						
Jenis selubung _____						
Daya busur _____						
Penetrasi _____						
Kode unsur logam paduan _____						

a. Arti Angka-angka Kode Elektroda menurut AWS atau ASTM

<b>Angka</b>	<b>Arti</b>	<b>Contoh</b>
a. Dua atau tiga angka pertama	Batas patah tarik minimum dalam ribuan psi atau ketahanan terhadap tekanan (stress relief)	E.60XX = minimum 60.000 psi E.110XX = minimum 110.000 psi
b. Angka pertama dari dua angka terakhir	Posisi pengelasan yang diperbolehkan	E.XXIX = Semua Posisi E.XX2X = Horisontal Dinding Dan Horisontal Lantai E.XX3X = Horisontal LANTAI
c. Angka kedua dari dua angka terakhir	Jenis arus las, jenis selubung, busur, penetrasi dan kadar bubuk besi yang terkandung di dalam selubung	Lihat tabel berikut :

b. Arti angka kedua dari dua angka terakhir pada kode las menurut AWS

<b>Angka terakhir</b>	<b>Jenis Arus Las</b>	<b>Jenis Selubung</b>	<b>Daya Busur</b>	<b>Penetrasi</b>	<b>Kadar Bubuk besi (%)</b>
0	(a)	(b)	Kuat	(c)	0 ..... 10
1	AC atau DCRP	Organik	Kuat	Dalam	Tanpa
2	AC atau DC	Rutile	Sedang	Sedang	0 ..... 10
3	AC atau DC	Rutile	Lemah	Dangkal	0 ..... 10
4	AC atau DC	Rutile	Lemah	Dangkal	30 ..... 50
5	DCRP	Low hydrogen	Sedang	Sedang	Tanpa
6	AC atau DCRP	Low hydroge	Sedang	Sedang	Tanpa
7	AC atau DC	Mineral	Lemah	Sedang	50
8	AC atau DC	Low hidrogen	Sedang	Sedang	30 ..... 50

Pada kode elektroda untuk baja paduan (alloy steel), kode dasar (yang terdiri dari empat atau lima angka) biasanya diikuti dengan kode tambahan berupa huruf, misal : A1, B1, B2 dan lain-lain. Kode tambahan ini digunakan untuk menyatakan unsur-unsur logam paduan yang terkandung.

- c. Arti unsur logam paduan pada kode elektroda las menurut AWS

Kode tambahan	Kadar unsur paduan (%)				
	Mo	Cr	Ni	Mn	Va
A1	0,5				
B1	0,5	0,5			
B2	0,5	1,25			
B3	1,0	2,25			
B4	0,5	2,0			
C1			2,5		
C2			3,5		
C3			1,0		
D1	0,3			1,5	
D2	0,3			1,75	
G	0,2	0,3	0,5	0,1	0,1

### 3.2.6 Type dan sifat selubung elektroda pada Baja Karbon Acc JIS X 3211

Klasi fikasi	Type selubung	Posisi las	Type arus	Pengujian patah tarik			Pengujian takik	
				Kekuatan Tarik (N/mm) <sup>2</sup> min	Batas Mulur (N/mm <sup>2</sup> ) min	Muai Panjang (%)	Temp (t °)	Nilai Takik (J) Min.
D4301	Ilmenite	F,V,O,H	AC/DC(-)	420	345	22	0	47
D4303	Lime Titania	F,V,O,H	AC/DC(-)	420	345	22	0	27
D4311	High Cellulose	F,V,O,H	AC/DC(-)	420	345	22	0	27
D4313	High Titanium Oxide ( Rutile )	F,V,O,H	AC/DC(-)	420	345	17	-	-
D4316	Low Hydrogen	F,V,O,H	AC/DC(+)	420	345	22	0	47
D4324	Iron Powder Titanium Oxide ( Rutile )	F,H	AC/DC(-)	420	345	17	-	-
D4326	Iron Powder low Hidrogen	F,H	AC/DC(+)	420	345	22	0	47
D4327	Iron Powder iron Oxide	F	AC/DC(-)	420	345	22	0	27
D4327	Iron Powder Iron Oxide	H	AC/DC(-)	420	345	22	0	27
D4340	Special	F,V,O,H	AC/DC(-)	420	345	22	0	27

The Type of electrode is Designation D 43 16

Type selubung  
Level kekuatan Tarik ( min ) dr Hasil Lasan Elektrode berselubung

#### Keterangan

Sehubungan dengan perubahan standard dr nasional (local) menuju standard International ( ISO ), maka Perubahan standard dr bahan / bahan tambah mengalami perubahan menjadi :

Bahan tambah	Standard negara( local )	Standar Federasi las	International Standard
Elektrode	Jerman (DIN)	Europa Norm(EN)	worldwide standarisation (ISO)
Low alloy steel	E 4342 AR 7 DIN 1913	EN.E 2320 Rc 21 HS	ISO.2560 E 46 6 Mn1Ni B 32 HS

I. Berilah tanda silang pada jawaban yang Saudara anggap benar



II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan pembungkus luar (karton) elektroda untuk las busur tertulis sebagai berikut : E.5153 B10. DIN 1913 maksudnya :

E = .....

$$51 = \dots$$

5 = .....

3 = .....

B10 = .....

DIN 1913 = .....

Demikian pula bila tertulis, AWS E 6013 - AI

AWS = .....


E = .....

$$60 = \dots$$

1 = .....

$$3 = \dots$$

#### 4. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA



Penyebab	Yang timbul	Akibat
1. Aliran Listrik	Sengatan Listrik Tak mematikan Mematikan	Electric shock lewat jantung terbakar
	Beracun Tak beracun	Keracunan Rasa mual
2. Elektroda	Asap Beracun Tak beracun	Keracunan Rasa mual
	Tampak Tak tampak	Keracunan Rasa mual
3. Busur Listrik	Gas Tampak Tak tampak	Keracunan Rasa mual


#### 4.1 Bahaya Listrik dan Pengaruhnya

Rangkaian listrik pengelasan tersusun dari pemegang elektroda, elektroda, benda kerja, kabel massa, dan mesin las.

Contoh : yang tergambar di bawah ini menunjukkan daerah/lokasi titik kritis, kerugian/kehilangan energi terjadi di daerah-daerah kritis ini.

Bahaya dari strom listrik

Penyebab : Aliran \_\_\_\_\_ . Melalui tubuh manusia  
Jalannya aliran strom pada tubuh manusia.



Titik-titik singgung aliran strom pengelasan sebagai berikut :

- Pada klem dari pemegang elektroda
- Elektroda yang terjepit
- Nozzle bagian depan dan kawat pada kabel las
- Bagian yang tak terisolasi dan tempat pada kabel las

Pengaruh : Bila aliran strom \_\_\_\_\_ memasuki tubuh manusia, akan terjadi sebagai berikut :

1. Kram otot
2. Gangguan ritmis jantung
3. Serangan jantung atau keadaan yang dapat mengarah pada kematian

Usaha-usaha mengatasi :

1. Tegangan kosong mesin yang diijinkan (\_\_\_\_) Volt
2. Gunakan sarung tangan
3. Gunakan peralatan \_\_\_\_\_ tubuh
4. Gunakan \_\_\_\_\_ dari karet pelindung yang baik

#### 4.2 Bahaya Cahaya dan Sinar

Loncatan busur listrik menghasilkan sinar terang yang sangat menyilaukan. Sangat terangnya sinar ini disebabkan oleh temperatur yang sangat tinggi dari busur listrik, yaitu temperatur inti panas (plasma) yang tingginya sekitar  $1200^{\circ}\text{C}$ . Sinar terang ini sangat intensif terhadap anggota tubuh manusia. Di samping itu busur listrik juga menghasilkan dua jenis gelombang sinar, yaitu :

- a. Gelombang sinar \_\_\_\_\_  
Sinar ini adalah sinar ultra violet yang tidak tampak, dapat membakar kulit (merusak jaringan kulit), dan menyebabkan radang mata.

- b. Gelombang sinar \_\_\_\_\_  
Sinar ini adalah sinar infra merah yang juga termasuk sinar panas. Apabila mata terlalu lama terkena sinar ini, mata akan menjadi merah (beleken).


Usaha untuk mengatasi bahaya cahaya dan sinar :

- Menggunakan pelindung mata/filter sekaligus maskernya.
- Memakai \_\_\_\_\_ guna melindungi kulit dan tubuh, serta sarung tangan guna melindungi tangan
- Tempat kerja las sebaiknya juga diberi tirai (screen) agar orang lain juga terhindar dari bahaya.

Tingkat-tingkat kaca pelindung Acc DIN EN 169

Pembantu	Gas	MMA	WIG/TIG/MAG
1	2	3	4

Las Oxy-Acetylen (Gas)



Lokasi Sertifikasi (eropa)  
Klas optis  
Fabrikan  
Tingkat perlindungan


Las Busur Listrik (MMA)

9 A 1 DIN 198 CE

### 4.3 Bahaya Gas, Asap dan Uap

Pada las Busur Maual (MMA) biasanya bahaya banyak berasal dari gas, asap dan debu

- |       |              |   |
|-------|--------------|---|
| a/i : | Gas nitrogen | - Nitrogen monoksida (Nox)                            |
|       | Gas karbon   | - Karbon monoksida (Cox) dll.                         |
|       | Asap         | - dari pembakaran baja & selubung                     |
|       | Uap          | - dari kelembaban udara dan batang selubung elektroda |



No	Usaha untuk mengatasi	Contoh Pemakaian,
1	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bebas alami : jendela ,pintu.</li> <li>- teknis : Ventilator masinal.</li> </ul>
2	-	- lihat sketsa dibawah ini
3	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan stasioner : Kap</li> <li>- peralatan yang bergerak : belalai penyedot</li> </ul>
4	-Masker Udara.	




**Salah** .....  
(mulut dan hidung pada asap las)


**Benar** .....  
(lokasi pengelasan di sisi/setinggi dada)

Untuk gas-gas berbahaya berlaku ambang batas  
 MAK = Konsentrasi tempat kerja yang maksimum  
 TRK = Konsentrasi teknis yang terarah

#### 4.4 Sarana Perlindungan Tubuh




#### 4.5 Tempat Kerja



- 9.1 Klem las
- 9.2 Penghisap udara
- 9.3 Meja las
- 9.4 Tirai penutup
- 9.5 Alat bantu
- 9.6 Kursi kerja
- 9.7 Penggantungan brander atau kabel
- 9.8 Kotak/tabung elektroda

#### 4.6 Peningkatan Keadaan Berbahaya pada Listrik



- Penyebab :
1. Persiapan antara \_\_\_\_\_ dengan bagian tubuh yang tidak terlindungi. (misalnya : jongkok, duduk, terlentang dll)
  2. \_\_\_\_\_ antara bagian konstruksi dengan listrik lebih kecil dari 2 meter. (singgungan yang kebetulan)
  4. Basah, lembab atau tempat kerja yang panas akan meningkatkan bahaya \_\_\_\_\_

Pengaruh : Tubuh teraliri strom listrik

Usaha-usaha untuk mengatasi :


1. Gunakan mesin las dengan tanda / kode sebagai berikut :

**S** (atau **K** atau )

2. Gunakan isolator (misal : karet pelindung)
3. Mesin las jangan ditaruh di ruangan yang sempit
4. Perlindungan tubuh

#### 4.7 Keselamatan Kerja pada Ruang Kerja yang Sempit

Keselamatan kerja pada pengelasan dan pemotongan di dalam tangki (ruang sempit)



Usaha-usaha untuk menghindari kecelakaan :


- a. Pakaian \_\_\_\_\_ dengan sistem sedot
- b. Bekerja dengan \_\_\_\_\_ sebagai pembantu dalam hal keselamatan kerja
- c. Gunakan penerangan dan mesin las listrik dengan tegangan maksimum \_\_\_\_ Volt
- d. Jauhkan alat-alat kerja dari tangki pada waktu istirahat.

#### 4.8 Bahaya Bising

Penyebab : Peralatan dalam teknologi las menimbulkan bising

- a. Peralatan pemotong
- b. Mesin las plasma
- c. Brander las yang berlubang besar
- d. \_\_\_\_\_
- e. \_\_\_\_\_
- f. Trafo las





Pengaruh : Dapat \_\_\_\_\_ merusak telinga, bising dapat merusak sistem syaraf manusia.








Usaha untuk mengatasi pemilihan peralatan dengan tingkat kebisingan yang rendah

- a. Misal : Plasma potong dalam air, brander las dengan lubang banyak
- b. Peredam suara pada pusat kebisingan, misal : kabin dengan peredam suara
- c. Gunakan pelindung telinga di atas 85 dB
- d. Kapas telinga
- e. Penutup telinga
- f. Perlindungan telinga

#### 4.9 Kesalahan Penanganan Alat dan Peralatan



## Kesalahan Penanganan Alat dan Peralatan





**Berilah tanda silang pada jawaban yang Saudara anggap benar !**

1. Apakah tanda/kode dari mesin las arus searah tersebut, terjamin dari bahaya sengatan listrik, bila dipakai untuk pengelasan di ruang yang sempit dan panas ?  
a. 42 Volt  
b.   
c.  K  
d. %
2. Demikian pula pernyataan tersebut di atas untuk las trafo.....  
a. 42 Volt  
b.   
c.  K  
d. %
3. Berapakah tegangan kosong yang diijinkan untuk mesin-mesin las arus searah....  
a. 42 Volt  
b. 60 Volt  
c. 70 Volt  
d. 100 Volt
4. Berapakah tegangan kosong yang diijinkan untuk mesin-mesin las trafo ....  
a. 42 Volt  
b. 60 Volt  
c. 70 Volt  
d. 100 Volt
5. Berapakah tegangan kosong yang diijinkan untuk mesin-mesin las umformer/ generator ....  
a. 42 Volt  
b. 60 Volt  
c. 70 Volt  
d. 100 Volt
6. Mengapa welder (tukang las) tidak diperkenankan memakai sepatu yang bermetal pada saat pengelasan ?  
a. Untuk melindungi kulit dari bahaya sinar  
b. Supaya elektroda tidak menjadi lembab  
c. Bahaya stroom listrik pada saat mengganti elektroda  
d. Melindungi diri pada saat bersingungan dengan pemegang (handle) elektroda
7. Sebutkan jenis sinar yang tidak ditimbulkan oleh pengelasan busur listrik....  
a. Sinar ultra violet  
b. Sinar rontgen  
c. Sinar infra merah  
d. Sinar panas

## 5.1 Bentuk Penampang dan Nama Kampuh Las

Tebal plat s/d _____, mm	Bentuk penampang	Nama/sebutan Kampuh	Simbol
2 mm			
Pengelasan satu sisi 4 mm			
Pengelasan dua sisi 1.0			
dua sisi s/d 40 3 mm		Kampuh V	





## 5.2 Posisi Pengelasan

Sketsa	Nama Posisi	Tanda
	Mendatar	
	Horisontal	
	Horisontal diatas kepala	
	Vertikal naik	
	Vertikal turun	
	Mendatar tegak/ Melintang	
	Diatas kepala	
	Vertikal naik $45^\circ$ (Sumbu miring $45^\circ$ )	
	Vertikal turun $45^\circ$ (Sumbu miring $45^\circ$ )	

### 5.3 Teknik Pengelasan


Cara-cara penggerakan elektroda sewaktu mengelas, baikp ada posisi mendatar, horizontal, vertikal maupun di atas kepala :

- Tarik lurus
- Goyang (zig-zag)
- Gabungan tarik lurus dan goyang




$\alpha = 90^\circ$   
 $\beta =$   
 $a =$   
 $b =$   
 $c =$   
 $e =$


Sudut Arah Memanjang  
 $90^\circ$   
 Sudut Arah Melintang  
 $90^\circ$




kampuh siku vertikal




kampuh V vertikal



kampuh V di atas kepala



kampuh siku horizontal






kampuh V horizontal



## 6.1 Kesalahan dalam Pengelasan

a. Kesalahan \_\_\_\_\_

1. Akar las menggantung
2. Retak
3. Kampuh las terlalu cembung
4. Takikan di tepi kampuh
5. Penetrasi tak sempurna
6. Kampuh las tak sama kaki




b. Kesalahan \_\_\_\_\_



1. Terak di dalam kampuh las
2. Kampuh las tak homogen
3. Berpori-pori
4. Retak
5. Sambungan tak sempurna

## 6.2 Pengujian Hasil Lasan

- a. Pengujian dengan pengrusakan (destruktif)



**Pengamatan :**


Hasil lasan dipatahkan (dengan perkakas mekanik, misalnya hammer, chissel), kemudian diamati :

Maksud/tujuan :

**Pengujian tekuk/lipat :**

Hasil lasan dibengkokkan (dengan perkakas mekanik atau dengan mesin pres hidrolik) sampai retak, kemudian diteruskan sampai patah.


Maksud/tujuan :




**Pengujian tekan dengan air :**

Hasil lasan dikenai tekanan menurut ketentuan yang telah ditetapkan.

Maksud/tujuan :



**Pengujian tarik :**


Hasil lasan berbentuk persegi panjang atau silindris dikenai gaya tarik arah memanjang sampai patah

Batas patah tarik  $R_m = \underline{\hspace{2cm}}$  N/mm<sup>2</sup>

Maksud/tujuan :

---

---


**Pengujian takik :**

Hasil lasan dibentuk empat persegi panjang dan diberi takikan di tengahnya. Sebuah hammer ayun dipukulkan dari belakang takikan itu sehingga hasil lasan bengkok atau patah akibat beban kejut itu.

Maksud/tujuan :

---

---



### Pengujian kekerasan :

Hasil lasan ditusuk. Ujung penusuk berbentuk bundar, piramida atau kerucut. Semakin keras yang diuji, semakin dangkal luka tusukan yang terbentuk atau semakin kecil diagonal atau diamter luka tusuk.


### Maksud/tujuan :

---



---

1. Penusuk (berujung piramida)
2. Benda kerja (benda uji)
3. Luka uji (penampang)



### Gambar Afdruk Baumann :

Belerang di dalam Area timbunan kotoran (segregation zone) akan bereaksi dengan asam dan lapisan hitam dalam foto.

### Maksud/tujuan :

---



---

1. Baja profil
2. Segregation Zone

### 6.3 Pengujian dengan Sinar-X (Rontgen)


#### Penjelasan

Pengujian ini menggunakan sinar rontgen atau sinar isotop yang mampu menembus hasil lasan. Kualitas hasil lasan akan terlihat di film yang diletakkan di bawah kampuh las.

#### Maksud / tujuan :

---

---



1. Sumber sinar rontgen
2. Benda kerja
3. Film
4. Cacat/kesalahan yang serah dengan garis sinar akan tampak jelas
5. Cacat/kesalahan lasan yang tak searah dengan garis sinar akan kabur

b. Pengujian tanpa merusak (non distruktif)




**Pengujian dengan zat pewarna :**

Cara/penjelasan :


- Permukaan yang akan diuji dibersihkan



- Permukaan disemprot cairan zat pewarna, sehingga zat pewarna tersebut masuk ke dalam retak



- Permukaan dibersihkan, zat pewarna yang ada di dalam retak tertinggal




- Permukaan diolesi zat pengembang, maka akan tampak warna sebagai petunjuk adanya retak.

Maksud/tujuan :

---

---



**Pengujian dengan magnet :**

Cara/penjelasan :

- Kampuh las diletakkan di antara kedua kutub magnet
- Pada daerah yang cacat/retak medan magnet akan terganggu sehingga serbuk besi akan terkumpul di daerah retak

Maksud/tujuan :

---

---

## 6.4 Pengujian dengan Ultrasonik

### Penjelasan

Kepala dari ultrasonik memancarkan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Gelombang suara ini dipantulkan kembali bila menabrak bidang yang terpisah.


Cacat las akan tampak sebagai echo pada layar

### Maksud / tujuan :

---

---


---




I. Berilah tanda silang pada jawaban yang saudara anggap benar ..!

1. Apa penyebab terjadinya porosity pada hasil lasan....
    - a. Persiapan las yang jelek
    - b. Bahan tambahan yang keliru
    - c. Nyala busur terlalu panjang
    - d. Takikan
  2. Apa yang terjadi bila dalam pengelasan, aliaran terak mendahului....
    - a. Pori-pori
    - b. Terak dalam kampuh
    - c. Penetrasi tidak sempurna
    - d. Retak
  3. Bagaimana retak dalam kampuh las terjadi ?
    - a. Kuat arus terlalu tinggi
    - b. Kandungan belerang
    - c. Nyala busur terlalu panjang
    - d. Persiapan kampuh yang jelek
  4. Pengujian tarik hasil lasan dimaksudkan untuk mendapatkan....
    - a. Nilai kekerasan hasil lasan
    - b. Nilai batas patah tarik
    - c. Nilai keuletan
    - d. Nilai batas lumer
  5. Pengujian takik hasil lasan, dimaksudkan untuk mendapatkan....
    - a. Nilai kekerasan hasil lasan
    - b. Nilai batas patah tarik
    - c. Nilai keuletan
    - d. Nilai batas lumer

II. Sebutkan nama dari masing-masing lapisan pada kampuh las di bawah ini !



Sebutkan nama dari masing-masing kesalahan di bawah ini !




## 7.1 Penyebaran Panas

Logam akan memuai bila dipanaskan secara merata di dalam oven. Memuai berarti volumenya bertambah, bila logam tersebut kemudian didinginkan, ia akan menyusut dan kembali ke ukuran semula.

Ini disebabkan leh \_\_\_\_\_ dari atom


### Daya hantar panas




Contoh: Daya hantar untuk

Stainless steel	= 0,0035 cal/cm/dt/°C
Baja	= 0,1310 cal/cm/dt/°C
Aluminium	= 0,5040 cal/cm/dt/°C
Tembaga	= 0,9400 cal/cm/dt/°C

## 7.2 Pemuaian



Pemuaian pada bahan kerja batangan dikenal sebagai \_\_\_\_\_, dan besarnya tergantung dari jenis bahan kerja sendiri, panjang awal dan pertambahan temperatur.




Contoh :


Pemuaian batang Stainless steel dari 0°C sampai 100°C dg 1 = 100 mm	= 1,7 mm
Baja	= 1,3 mm
Aluminum	= 2,5 mm
Tembaga	= 1,8 mm

### 7.3 Tegangan dan Perubahan Bentuk

#### a. Pemuaian dan Penyusutan Bebas




b. Pemuaian dihalangi, Penyusutan Bebas



Perubahan bentuk	Tegangan
Pemuaian dihalangi	0

c. Pemuaian dan penyusutan dihalangi



Perubahan bentuk	Tegangan
Pemuaian dihalangi	0
Penyusutan dihalangi	Tegangan tarik

### Kesimpulan :

Tegangan akan selalu ada bila penyusutan dihalangi.

	Perubahan bentuk	Tegangan
Penyusutan dihalangi		Besar
Penyusutan bebas		Kecil

Di dalam pengelasan hanya sebagian saja logam yang terkana panas, sehingga pemuaian logam dari bagian yang terkena panas akan dihalangi oleh bagian yang tidak terkena panas. Inilah penyebab terjadinya gaya dalam logam, dan ini menyebabkan timbulnya penyusutan, deformasi (perubahan wujud), dan tegangan dalam.

Semakin banyak panas yang diberikan, semakin besar pula gaya dalam yang terbentuk. Besar kecilnya pengaruh gaya dalam ini tergantung dari :


- Jenis pengelasan.
- Kecepatan Pengelasan.
- Sifat yang dimiliki logam.

## 7.4 Penyusutan dalam Kampuh Las

Dalam kampuh las dikenal tiga jenis penyusutan :

- Penyusutan arah memanjang, besarnya tiap m kampuh las = 0.....1,3 m
- Penyusutan arah penampang/kampuh las, diukur dalam mm pada ukuran terbesar
- Penyusutan arah tebal, misalnya :


Tebal material	Gas Welding	Elektric Welding
4 mm	1,4 mm	1,0 mm
8 mm	2,0 mm	1,4 mm
12 mm	2,3 mm	1,8 mm




## 7.5 Tegangan dalam Las

Tegangan dalam las terjadi disebabkan oleh penyusutan yang \_\_\_\_\_  
Hal tersebut disebabkan oleh :


- Bagian luar dari batang yang dilas terjepit



- Bagian dalam dari material yang induk di sebelahnya



- Bagian dalam las dari kampuh dilas yang menumpuk



Yang harus diperhatikan, bahwa tegangan dalam las


- Tidak tampak
- Dapat terjadi \_\_\_\_\_ arah sumbunya.
- Sangat berbahaya bila terjadi pada \_\_\_\_\_ penyusutan memanjang atau \_\_\_\_\_ penyusutan ke arah kampuh las.
- Akan menyebabkan retak dan patah bila batang yang dilas tidak memiliki kemungkinan untuk mengubah bentuknya

Usaha-usaha untuk mengatasi tegangan :


- a. Proses pengelasan dilakukan dengan urutan yang benar. Diusahakan pengelasan dari arah dalam ke arah luar, penyusutan memanjang sedapat mungkin dihindari.
- b. Pada pengelasan dari batang yang terjepit sedapat mungkin dihindari penjepitan yang pendek.
- c. Pada pengelasan kampuh siku ukuran kampuh tidak boleh lebih tebal.
- d. Selalu diusahakan penyebaran panas merata.
- e. Digunakan elektroda yang menghasilkan kampuh dengan keuletan yang baik.
- f. Pengelasan di daerah dingin (di bawah +5°C) dilakukan tanpa pemanasan awal

## 7.6 Perubahan Bentuk Akibat Penyusutan

- a. Penyusutan ke arah kampuh las  
Perubahan bentuk akibat penyusutan  
ke arah kampuh las adalah \_\_\_\_\_ dari  
plat yang terletak bebas.




Perubahan bentuk \_\_\_\_\_ dari  
kampuh tumpul dan kampuh siku




- b. Penyusutan ke arah memanjang  
Perubahan bentuk \_\_\_\_\_  
pada profil yang dilas memanjang

Perubahan bentuk \_\_\_\_\_




Perubahan bentuk \_\_\_\_\_  
pada plat tipis



c. Penyusutan yang terhalang akan mengakibatkan retak pada kampuh las apabila kemungkinan untuk mengubah bentuk tidak ada.

d. Usaha mengatasi perubahan bentuk

Pengelasan dengan berurutan yang benar dan pendek




Memberi sudut awal sebelum pengelasan



Memberi tegangan awal pada plat dengan cara menganjalnya




## 7.7 Contoh Urutan Pengelasan yang Benar




Menyambung-nyambung plat :

1. Kampuh arah memanjang
2. Kampuh arah melintang
3. Kampuh terluar




1. Kampuh tumpul
2. Kampuh siku




1. Mengelas flange
2. Mengelas web

## 7.8 Meluruskan Pembengkokan dengan Nyala Api




Pelurusan profil dengan nyala api  
(arah panah menunjukkan arah deformasi)










**I. Berilah tanda silang pada jawaban yang Saudara anggap benar ..!**

1. Apa sebabnya benda kerja yang dilas membengkok....  
 a. Pengelasan salah  
 b. Elektroda tidak cocok  
 c. Penyusutan kampuh las pada waktu mendingin  
 d. Mempersiapkan kampuh yang kurang teliti
2. Mana dari sketsa di bawah ini menunjukkan deformasi pada kampuh T ?




3. Bagaimana kita dapat menghindari penyusutan arah penampang pada kampuh las tumpul?  
 a. Dengan penampang lasan yang langsung  
 b. Las balik pada bagian akar las  
 c. Memberikan energi pengelasan yang lebih tinggi  
 d. Kecepatan pengelasan yang lambat
4. Bagaimana setelah pengelasan tidak ada internal stress (tegangan dalam)?  
 a. Bila diberi pemanasan awal  
 b. Diberi kemungkinan bebas pada saat penyusutan  
 c. Penyusutan dihalangi  
 d. Bila pada pemanasan terdapat kemungkinan pemercikan secara bebas
5. Bagaimana pada pengelasan kampuh T, dapat mengurangi perubahan bentuk sudut ( $\alpha$ ) ?  
 a. Dengan kecepatan pengelasan yang tinggi  
 b. Dengan menggoyang elektroda selama mengelas  
 c. Mengelas tanpa goyangan  
 d. Mengelas tumpuk

## 8.1 Macam Sambungan Las




## 8.2 Macam Kampuh Las

Nama Kampuh	Gambar	Simbol
Kampuh papan		
Kampuh - I		II
		V
Kampuh -HV		
Kampuh Y		
Kampuh U		
		▽
Kampuh - T (siku)		

Nama Kampuh	Gambar	Simbol
Kampuh - Double V atau kampuh _____		
Kampuh - Double HV		
Kampuh V dengan las balik		
Kampuh - Double T		

### 8.3 Simbol Tambahan


Bentuk permukaan	Gambar
Cembung	
Rata	
Cekung	


Nama Kampuh	Gambar	Simbol
Kampuh siku dengan permukaan		
Kampuh V dengan permukaan		

#### 8.4 Simbol Pelengkap


Proses pengelasan	Gambar
	
Proses pengelasan di lapangan	

#### 8.5 Tebal Kampuh Las (ukuran "a")








(DIN 4100  
 $a_{\min} = 3 \text{ mm}$   
 $a_{\max} = 0,7 \cdot s_{\min}$




## 8.6 Penyusunan Tanda Gambar untuk Pengelasan



### 8.7 Latihan Menyusun Tanda Gambar Untuk Pengelasan




## 8.8 Latihan



Tunjukkan gambar dari sambungan las dibawah ini  
(isi dengan huruf yang sesuai)

- Sambungan pojok \_\_\_\_\_
- Sambungan T \_\_\_\_\_
- Sambungan miring \_\_\_\_\_
- Sambungan silang \_\_\_\_\_
- Sambungan tumpul \_\_\_\_\_
- Sambungan T - ganda \_\_\_\_\_
- Sambungan sejajar \_\_\_\_\_




- Apakah "WPS" ? WPS adalah singkatan dari **Welding Procedure Specification**
- **Apa Sasaran Utama** yg ingin dicapai dengan WPS ? Yaitu membuat proses pelaksanaan / manufacturing pengelasan dapat "**direproduksi**"
- **Mengapa "WPS"** ? karena Jaminan dr product yang actual ( sifat mau pun ciri - cirinya ) hanya dapat diproduksi dengan tepat apabila pelaksanaan manfacturing **sesuai dengan procedure sama seperti yang tertulis dan dikontrol dgn cermat**.


WELDING PROCEDUR SPECIFICATION ( W P S )										
BUTT WELD – PLATE										
ORDER	WELDING									
Location	: INLASTEK			Examinier or Test Body : INLASTEK						
Manufacturing welding procedure reference				Parent Material Specification : MS 45						
No	:-			Mat Thickness : 6 mm						
Wpar No	:-			Methode of Preparation or cleaning						
Manufacturer	: INLASTEK			Preparation Cleaning : Brush / Grinding						
Welder name	: M.Sulton			Remark :						
Welding process	: MIG									
Welding posisi	: PA/1G(Mendarat)									
Joint type	: V.Single Butt weld									
Joining form	:									
Remark	:									
WELDING DESIGN				WELDING SQUENCES						
				<b>Welding Squnce :</b> 1. Clean the surface – Brush / Grinding 2. Dry 50 C, tack welding & welding 3. 1 layer filled Weled, only in straight layer 4. Visual control of welding seam 5. Next layer, in straight layer						
WELDING DETAILS										
N o	Welding Run	Process	Ø Elektrode mm	Kuat Arus (A)	Voltage (V)	Type of Current	Travel speed cm/min	Wire feed speed m/min	Heat input in Kj/mm	Remark
1	Root	MIG	0,8	90 – 120	25 - 30	DCRP	30 cm/min	4 - 6	Max 3	Gas vol 10L/min
2	Sealing/Caping	MIG	0,8	90 – 120	25 - 30	DCRP	30 cm/min	4 - 6	Max 3	Gas vol 10L/min
FILLER METAL										
Clasification	: Low alloy Massiv Wire Elektrode				Weaving	: No Weaving, Straight layer				
Norm	: G424 M.G3 Si I				Grooving	: Surface				
Trade Mark	:-				Preheat temp	: Dry:25° C				
Permission	:-				Interpass temp	:-				
Post – Drying	: Dry Store				Heat treatment	: Slow Cooling				
Cooling	: Air cooling				Welder's test	: EN 287 -1 PF				
Shielding gas	: CO <sub>2</sub> /GAS AKTIF				Remark	:				
MANUFACTURER :					EXAMINIER OR TESTBODY					
NAME	DATE	SUGNATURE			Eko Marjiyanto	NAME	DATE	SUGNATURE		

**I. Berilah tanda silang untuk jawaban yang Saudara anggap benar ..!**


1. Manakah simbol - simbol dibawah ini yang menunjukkan pengelasan mengelas tambahan.




2. Manakah sketsa dibawah ini menunjukkan normalisasi kampuh T (siku) dengan tebal kampuh 4 mm




3. Manakah sketsa dibawah ini yang menunjukkan tebal kampuh las (a) adalah 6 mm



4. Manakah sketsa dibawah ini yang menunjukkan normalisasi las balik.





5. Manakah simbol dari sketsa dibawah ini merupakan pengelasan dilapangan



Isilah titik - titik dibawah ini dengan hal-hal yang berkaitan !

- Maksud dari tanda - tanda gambar dibawah ini adalah



Bentuk kampuh

.....  .....  .....

.....  .....

.....  .....


Posisi pengelasan

.....  .....

.....  .....

.....  .....

## 9.1 Las Otojen (OAW)---311



1. Botol oksigen dan manometer
2. Botol acetylen dan manometer
3. Slang gas oksigen
4. Slang gas acetylen
5. Brander las
6. Bahan tambahan
7. Benda kerja
8. Kepala nyala
9. Nyala api
10. Alat pengaman


### Pemakaian yang ekonomis :

Material : \_\_\_\_\_


Ketebalan : \_\_\_\_\_

Keterangan : Tidak bergantung pada strom/listrik

**9.2 Metal Active Gas (MAG) – CO<sub>2</sub> --- 135  
Metal Inert Gas (MIG) – Argon --- 131**




1. Steker
2. Mesin las
3. Gulungan kawat
4. Motor penggerak kawat
5. Botol gas pelindung
6. Kabel las
7. Kawat las
8. Slang gas pelindung
9. Kabel las (ke benda kerja)
10. Brander
11. Benda kerja
12. Pipa kontak
13. Nozzle gas pelindung
14. Busur listrik
15. Perpindahan logam
16. Metal gas pelindung
17. Kampuh las





**Pemakaian yang ekonomis**

Material : \_\_\_\_\_  
Ketebalan : \_\_\_\_\_  
Keterangan : \_\_\_\_\_

### 9.3 Wolfram Innert Gas (WIG) Tungsten Inert Gas (TIG) --- 141




1. Steker
2. Mesin las
3. Kabel las (ke elektroda)
4. Kabel las (ke benda kerja)
5. Klem benda kerja
6. Botol gas pelindung
7. Slang gas pelindung
8. Brander
9. Bahan tambahan
10. Elektroda wolfram
11. Collet
12. Benda kerja
13. Busur listrik
14. Cairan las
15. Kampuh las
16. Mantel gas pelindung





#### Pemakaian yang ekonomis

Material : \_\_\_\_\_  
 Ketebalan : \_\_\_\_\_  
 Keterangan : \_\_\_\_\_

#### 9.4 Las Plasma Wolfram (WP) --- 15




1. Steker
2. Mesin las
3. Kabel las (ke elektroda)
4. Kabel las (ke benda kerja)
5. Massa las
6. Botol gas pelindung
7. Botol gas plasma
8. Slang gas pelindung
9. Slang gas plasma
10. Brander
11. Bahan tambahan
12. Elektroda wolfram
13. Gas pelindung
14. Benda kerja
15. Gas plasma
16. Kampuh las
17. Busur plasma




#### Pemakaian yang ekonomis

Material : \_\_\_\_\_  
 Ketebalan : \_\_\_\_\_  
 Keterangan : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### 9.5 Pengelasan di bawah Serbuk (SAW) --->




1. Steker
2. Mesin las
3. Kabel las (ke elektroda)
4. Kabel las (ke benda kerja)
5. Gulungan kawat
6. Motor penggerak kawat
7. Pipa kontak
8. Serbuk pelindung
9. Terak
10. Penghisap serbuk
11. Kawat las
12. Busur listrik
13. Lapisan kampuh las




#### Pemakaian yang ekonomis

Material : \_\_\_\_\_  
 Ketebalan : \_\_\_\_\_  
 Keterangan : \_\_\_\_\_

## 9.6 Las Tahanan Listrik




1. Steker
2. Mesin las
3. Elektroda tembaga
4. Tekananp ada elektroda
5. Benda kerja
6. Kampuh las



### Pemakaian yang ekonomis

Material : \_\_\_\_\_  
Ketebalan : \_\_\_\_\_  
Keterangan : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 9.7 Pemotongan dengan Plasma



Gas plasma ( ) mengalir dari nozzle potong ( ). Busur listrik ( ) menyala di antara elektroda wolfram ( ) dan benda kerja ( ). Busur listrik ini memanaskan gas plasma menjadi energi plasma yang memiliki temperatur \_\_\_\_ °C. Daerah yang dilalui energi plasma ini akan mencair (membuat celah-celah) sehingga benda kerja terpotong.

Berdasarkan persyaratan kualitas teknologi pengelasan pada proses fabrikasi, dan penerimaan peraturan dari pihak pengawas yang berwewenang, Lembaga Pemantau (Monitoring), organisasi asosiasi/ikatan-ikatan profesi atau permintaan dari pihak pelanggan.  
Juru las harus membuktikan kecakapan / bakatnya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan dibawah ini.

### 10.1 Uji Personel Pengelasan

#### - Dasar

- |                   |   |
|-------------------|---|
| EN ISO 9606 bag 1 | - Baja  |
| EN ISO 9606 bag 2 | - Aluminium dan paduan aluminium  |
| DIN 4099          | - Pengelasan pada besi beton  |
| DIN 29591         | - Penerbangan dan ruang angkasa<br>Ujian personel pengelasan dan pengelasan pada komponen-komponen logam  |
| DVS 1148          | - Ujian personel pengelasan, pengelasan las busur listrik (manual) pada pipa-pipa yang terbuat dari besi tuang kelabu untuk jaringan perpipaan gas dan sistem persediaan air bersih |
| DVS 1149          | - Ujian personel pengelasan pada besi tuang   |

Daerah pemakaian dari ujian kualifikasi personel pengelasan berorientasi langsung kepada kondisi pengujinya. Oleh karena itu para pelanggan / pemakai jasa harus memperhatikan secara teliti pada area pemakaian yang dibutuhkan.

### Mengapa Uji Kualifikasi Personel Pengelasan Diperlukan ..???

#### a. Maksud :

- Maksud dari uji kualifikasi personel las adalah untuk Menjamin Kualitas pekerjaan Las
1. Dari sisi pemerintah posisi personel pengelasan yang diakui / dijamin (Certified) dengan aturan dari pihak pemerintah.
  2. Dan sisi non pemerintah, personel pengelasan yang certified merupakan permintaan pihak-pihak yang terkait dengan persyaratan teknis produksi yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### b. Daerah pemakaian

Melibuti pengelasan (manual) pada G,E, MAG, MIG dan TIG pada komponen-komponen yang terbuat baja atau aluminium.

- misal : - Tangki                            - Konstruksi hidrolik                    - Konstruksi untuk tek. Kelautan  
    - Steam boiler                            - Pipe lines                                - Kendaraan bermotor  
    - Konstruksi jembatan                    - Konstruksi tanki                        - Kereta api

Daerah pemakaian ini diperlukan dari sisi pemerintah oleh sebuah Badan yang bertanggung jawab. Atau dari (sisi non pemerintah) yaitu pelanggan; meminta adanya personel pengelasan yang diakui / dijamin (certified)

#### c. Skop

Ujian dilakukan meliputi pengetahuan teori dan ketrampilan praktik dari personel pengelasan

#### d. Masa berlaku/pengesahan

Menurut aturan, bahwa masa berlaku uji kualifikasi personel pengelasan adalah **2 (dua) tahun**. Bila pemberi kerja atau pengawas pengelasan yang bertanggung jawab menugaskan / menetapkan / mencatat kondisi (dalam kurun waktu 6 bulanan) bahwa juru las memenuhi kreteria - kreteria di bawah ini :

1. Juru las mengelas secara reguler (batas selang yang diperbolehkan max 6 bulan)
2. Juru las mengelas di area pemakaian yang sesuai dengan uji kalifikasinya.
3. Kemampuan dan pengetahuannya tidak disangsihkan.

Masa berlaku hanya dapat diperpanjang 2 tahun lagi, bila :

Penguji atau lembaga uji memperoleh data uji yang sesuai / dimiliki tentang kualitas hasil pengelasan dari product / fabrikasi juru las, misal : document radiografi, ultrasonic atau uji patah.

#### e. Uji Pengetahuan (teori)

Setiap uji kualifikasi personel pengelasan, meliputi pula uji pengetahuan teori, dengan subject sebagai berikut :

1. Keselamatan kerja dan bahaya kebakaran.  
(UVV VBG 15 " Welding, Cutting and proses pengerasan yang terkait)
2. Penanganan dari peralatan pengelasan yang sesuai dengan prosesnya.

##### **Las Otogen/Gas**

- Nyala api
- Gas-gas pada las otogen
- Teknik pengelasan  
(kekiri / kekanan)

##### **Las busur (E, MAG, TIG)**

- Pengaruh panjang busur.
- Kuat arus (ampere)
- Polaritas
- Belokkan busur listrik
- Terak
- Gas - gas pelindung

3. Pencegahan dan pengurangan cacat / kesalahan pada proses pengelasan.
4. Baja, aluminium dan paduannya, demikian pula bahan tambahan, (tergantung jenis ujiannya).
5. Tanda-tanda symbol las.
6. Persiapan benda kerja pada proses pengelasan.
7. Penunjukkan uji kualifikasi personel pengelasan dan area pemakaianya.

Di bawah ini menunjukkan urutan yang memungkinkan, uji kualifikasi personel pengelasan yang diperlukan pada area kerja.


#### 10.1.1. Variable yang mempengaruhi pemilihan uji kualifikasi personel pengelasan untuk baja menurut EN ISO 9606 -1 (baja)

##### **Proses Pengelasan**


- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>111.</b> Las busur listrik (manusal (E)                      | Manual metal Arc Welding (E)         |
| <b>114.</b> Las busur listrik dengan inti flux                  | Flux Cored Metal Arc Welding         |
| <b>131.</b> Las metal dengan pelindung gas inert (MIG)          | Metal Inert Gas Welding (WIG)        |
| <b>135.</b> Las metal dengan gas pelindung aktif (MAG)          | Metal Aktif Gas Welding (MAG)        |
| <b>136.</b> Las metal dengan pelindung aktif dengan inti – Flux | Flux cored – Metal Aktif Gas Welding |
| <b>137.</b> Las metal dengan gas inert dengan inti - Flux       | Flux – cored Metal inert gas welding |

- |      |   |                            |
|------|---|----------------------------|
| 141. | Las Tungsten dengan gas pelindung (TIG) | Tungsten inert gas welding |
| 311. | Las Otogen/gas (G)                      | Gas welding (G)            |

## **Bentuk (Semi Finished Product)**



## Type Pengelasan (Weld Type)



## **Group Material (Material Group)**

- Group Material (Material Group)**

  - W01
    - Baja karbon rendah
      - tanpa perpaduan (baja karbon manganese)
      - S 235JR (St 37,2)
      - S 255JR (St 52,3)
      - St 35,8
    - Grup ini termasuk pula baja dengan butiran halus (fine grained) dengan batas kekuatan patah REH  $\leq 360 \text{ N/mm}^2$
  - W02
    - Baja chrom – molibden (CrMo)
    - atau baja anti creep chrom – molibden – vanadium (CrMoV)  
misal 13CrMo4-5 & 20 CrMoV12-1
  - W03
    - Baja yang dinormalizing
    - Baja dengan butiran halus yang diquenching atau dengan perlakuan thermo-mechanical dengan batas kekuatan patah REH  $> 360 \text{ N/mm}^2$   
Misal - P 460 N (StE 460)
      - S 690Q (StE 690V)
    - Yang serupa pula, baja nikel dengan kandungan nikel 2 – 5%.
  - W04
    - Baja tahan karat (stainless steel) Ferritic atau martensitic dengan kandungan chrom 12 – 20%  
Misal : X6 Cr Ti 17
  - W11
    - Baja tahan karat (stainless steel) Ferritic- austenitic atau Austenitic murni (CrNi)  
Misal : X5 Cr Ni 18 – 10
      - X12 Cr Ni 25 – 21

## Bahan Tambah (Filler Metal)

Tipe bahan tambah	Proses Pengelasan
nm No filler metal	G, TIG
wm with filler metal	G, TIG, MIG, MAG
A Acid - covered	(selubung asam) —————
B Basic - covered	(selubung basic)
C Cellulosic - covered	(selubung seleluse)
R Rutile - covered	(selubung Rutil)
RA Rutile - covered	(selubung Rutil asam)
RB Rutile - Basic - covered	(selubung Rutil basic)
RC Rutile - Cellulosic - covered	(selubung Rutil Selelusa)
RR Acid - covered (Huck)	(selubung Rutil (tebal))
S Other	(Lainnya) —————

E

## Dimensi bahan uji (dalam mm)

### 1. Tebal bahan uji (t)

Misal : Tebal material 5 mm - t = 05 mm

Daerah pemakaian yang diijinkan yaitu antara 3mm – 10 mm

Area yang diijinkan

Tebal (t) dari bahan uji dalam (mm)

- t ≤ 3mm
- 3mm < t ≤ 12 mm
- t > 12 mm

1) untuk las otogen hanya berlaku s/d 1,5 t

Area yang diijinkan

- t sampai dengan 2 t 1)
- t sampai dengan 2 t 1)
- ≥ 5 mm

### 2. Diameter pipa (D)

Misal : pipa dengan diamter 86 mm - D86


Daerah pemakaian yang diijinkan yaitu antara 43 mm – 172 mm

Area yang diijinkan

- D ≤ 25 mm
- 25 mm < D ≤ 150 mm
- D > 150 mm



- D sampai dengan 2 D
- 0,5 D sampai dengan 2 D
- ≥ 0,5 D

## Posisi Pengelasan




PA

Posisi mendatar





PB

Posisi horisontal



PC

Posisi Melintang/mendatar tegak





PD

Posisi horisontal diatas kepala





PE

Posisi diatas kepala




PF

Posisi tegak lurus - naik  
(sumbu horisontal pipa)




PG

Posisi tegak lurus - turun  
(sumbu horisontal pipa)



HL - 045

Tegak lurus - naik  $45^\circ$   
(sumbu pipa miring  $45^\circ$ )




JL - 045

Tegak lurus - turun  $45^\circ$   
(sumbu pipa miring  $45^\circ$ )

# WELDING POSITIONS

## ACCORDING TO DIN EN ISO 6947 : 2013

PA flat position  
 PB horizontal vertical position  
 PC horizontal position  
 PD horizontal overhead position  
 PE overhead position  
 PF vertical up position  
 PG vertical down position  
 PH pipe position for welding upwards (formerly PF)  
 PJ pipe position for welding downwards (formerly PG)



**INLASTEK Welding Institute**  
 Jl. Joko Tingkir No 5 Pajang, Surakarta 57146  
 Telp 0271-732339, Fax. 0271-737228  
 Email : [inlastek\\_surakarta@yahoo.co.id](mailto:inlastek_surakarta@yahoo.co.id)  
 Web site : [inlastek.wi.com](http://inlastek.wi.com)

### 10.1.1 Variabel yang mempengaruhi pemilihan uji kualifikasi personel pengelasan untuk Aluminium – menurut EN ISO 9609 - 2

#### Welding process

Metal inert gas welding	131
Tungsten inert gas welding	141
Plasma welding	15

#### Semi - Finished product



#### Weld type




#### Material

<b>W21</b>	Pure Aluminium and similar	misal : Al99, 5; AlMn
<b>W22</b>	Aluminium Alloys	Misal : AlMg3, AlMg4, 5Mn
<b>W23</b>	Hardenable aluminium alloys	Misal : AlMgSi0, 5Bis 1,0; AlZn4,5Mg1


#### Filler metal

wm	= With filler metal
nm	= No Filler metal


#### Test piece Thickness      ukuran dalam mm



#### Semi Finished tube      (diameter dalam mm)



## Pelaksanaan Pengelasan




- ss Pengelasan satu sisi
- bs Pengelasan dua sisi
- gg Gouging dan pengrindaan pada akar las
- mb Pengelasan dengan penyangga bak lasan
- nb Pengelasan tanpa penyangga bak lasan.
- ng Tanpa gouging dan pengrindaan

## Test Designation According to ISO 9606 - 1 (Steel)

<b>ISO 9606-1</b>	<b>111</b>	<b>T</b>	<b>BW</b>	<b>W01</b>	<b>wm</b>	<b>t05</b>	<b>D159</b>	<b>PA</b>	<b>ss</b>	<b>nb</b>
<b>Testing Standard</b>										
ISO 9606 - 1 Steel										
<b>Welding Process</b>										
111 Manual metal-arc welding (E) 114 Flux-cored metal-arc welding 131 Metal-inert gas welding (MIG) 135 Metal-active gas welding (MAG) 136 Flux-cored metal-active gas welding 137 flux-cored metal-inert gas welding 141 Tungsten-inert gas welding (WIG) 311 Gas welding (G)										
<b>Semi-finished products</b>										
T Tube P Plate										
<b>Weld Type</b>										
BW Butt weld FW Fillet weld										
<b>Steel group</b>										
The Specified steels are examples of a group W01 S235JR (St 37-2); S355J2G3 (St 52-3); St 35.8 W02 13CrMo4-5 W03 P460N (StE 460) S 690 Q (StE 690 V) W04 X6CrTi17 W11 X5CrNi18-10; X12CrNi25-21										
<b>Weld Execution</b>										
ss Welding on one side bs Welding on both sides mb with pool backing nb Without pool backing gg Gouging og the root ng Without gouging of the root										
<b>Welding Position</b>										
PA Flat position PB Horizontal PC Tranverse position PD Horizontal overhead PE Overhead PF Vertical - up PG Vertical - down H-L045 Inclined by 65 (vertical-up weld) J-L045 Inclined by 45 (Vertical - down weld)										
<b>Test - piece Dimension (in mm)</b>										
t Material thickness 5 mm e.g. t.05 D Tube diameter 159 mm e.g. D.159										
<b>Filler metals</b>										
A Acid -covered B Basic-covered C Cellulosic-covered R Rutile-covered RA Rutile-Acid -covered RB Rutile-Basic-covered RC Rutile-Cellulosic-covered RR Rutile-covered (thick) S Other nm No Filler metal wm With filler metal										


## Welding Position




## Welding Execution


Hardening (Hardenable Al alloys : W23)	ag
Pengelasan satu sisi	ss
Pengelasan dua sisi	bs
Gouging dan pengrindaan pada akar las	mb
Pengelasan dengan penyangga bak lasan	nb
Pengelasan tanpa penyangga bak lasan.	gg
Tanpa gouging dan pengrindaan	ng

## Test Designation According to ISO 9606 - 2 (Aluminium)





# JALUR PENDIDIKAN PROFESSIONAL TEKNOLOGI PENGEELASAN



**INLASTEK WELDING INSTITUTE**

Affiliated by the German Welding Institute - Mannheim


J. Joko Tegal No.5 Palang, Sleman 57148 Telp. (0271) 732338 Fax. (0271) 737228

Email : [Inlastek\\_sleman@jaringan.id](mailto:Inlastek_sleman@jaringan.id)

### 10.3 Skema Sertifikasi

<b>INTERNATIONAL</b>		<b>REGIONAL</b>	<b>Asian Welding Federation (AWF)</b>	<b>Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)</b>	<b>NATIONAL</b>
<b>International Institute of Welding (IIW)</b>	<b>Uraian</b>		-	-	
no					
1	International Welding Engineer (IWE)		-	-	
2	International Welding Technologist (IWT)		-	-	
3	International Welding Structure Design ( IWSD ) - IWSD - Comprehensive - IWSD - Standard		-		
4	International Welding Specialist (IWS)			Welding Supervisor Welding Inspector : - Welding Inspector Yunior - Welding Inspector Senior	
5	International Welding Inspector (IWIP) ; - IWIP – Comprehensive - IWIP – Standard - IWIP - Basic		-		
6	International Welding Practitioner (IWIP)		-		
7.	<b>International Welder (IW)</b> - International Tube welder (ITW) - International Plate welder (IPW) - International Fillet welder(IFW) - Internaional Fabricator welder		AWF – CWCS - S3 - Pipe /tube Welder - S2 - Plate Butt Welder - S1 - Plate Fillet Welder.	SKKNI / KKNI : - Welder Sertifikat III - Welder Sertifikat II - Welder Sertifikat I	
Selain pendidikan / training tsb diatas , masih ada <b>Pendidikan dan Pelatihan ( TOT ) untuk Instruktur Las ( Welding Instructor )</b>					
	-		-	1. Instructor Las ( Master ) 2 Instructor Las ( Standard.)	
	-		-	3 Instructor Las ( Basic / Associate )	

#### 10.4 Kesetaraan




## 11.1 PRORSES PEMOTONGAN OXY – ACYTYLEN

Pemotongan Oxy – Acetylen adalah proses pemotongan Thermis, secara umum proses ini digunakan untuk persiapan kampuh las pada Plat, Profil, Pipa serta pemotongan pada komponen-komponen dari Plat.

### PENCAIRAN – PEMBAKARAN

- Baja akan \_\_\_\_\_ pada temperatur 1500°C, bila pencampuran dengan udara.
- Baja akan \_\_\_\_\_ pada temperatur 1100°C, bila pencampuran dengan gas Oksigen Murni.



### PROSES PEMOTONGAN OXY – ACETYLEN

- Nyala api memanasi material hingga mencapai temp. nyala dan membersihkan permukaan baja dari karat, bahan mudah terbakar.
- Di sepanjang aliran gas oksigen, baja akan terbakar.
- Dengan penarikan brander potongan akan terjadi pemotongan (gap).
- Terak tipis cair akan tersembar keluar dari area pemotongan (gap)

**Baja bila bersinggungan Gas Oksigen Murni akan menimbulkan panas dan terak**

## MATERIAL YANG COCOK UNTUK PROSES PEMOTONGAN OXY – ACETYLEN

Untuk dapat dipotong dengan proses Oxy Acetylen, material harus memiliki/ memenuhi ketentuan-ketentuan di bawahini :

- A. Bahan / material harus dapat terbakar pada **Aliran Gas Oksigen**.
- B. Temperatur – nyala bahan/material **harus lebih rendah** dari temperatur cairnya.
- C. Temperatur cair dari **lapisan Oxid** harus lebih rendah dari temperatur cairnya.
- D. Terak yang terjadi harus cair tipis.
- E. Daya hantar panas bahan/material hendaknya rendah.

Sebutkan bahan/material di bawah ini tidak dapat dipotong dengan proses pemotongan Oxy Acetylen, karena tidak memenuhi sebagai berikut :

- Aluminium tidak memenuhi \_\_\_\_\_
- Stainless Steel tidak memenuhi \_\_\_\_\_
- Tembaga tidak memenuhi \_\_\_\_\_
- Timbel / Timah Hitam tidak memenuhi \_\_\_\_\_
- Baja tuang kelabu tidak memenuhi \_\_\_\_\_

**Bahan / Material yang tidak dapat dipotong  
oleh Oxy – Acetylen, dapat dilakukan  
dengan proses pemotongan cair**

## SEMPROTAN / SPUYER


### a. Prinsip

- Gas untuk Pemanasan


O \_\_\_\_\_  
O \_\_\_\_\_

- Gas untuk Pemotongan

O \_\_\_\_\_  
O \_\_\_\_\_



### b. Tipe / Model




O \_\_\_\_\_ O \_\_\_\_\_ O \_\_\_\_\_ O \_\_\_\_\_

1. Type/model Bertingkat (untuk pemotongan plat tipis, pemotongan kurva sulit dilaksanakan, tidak ada pencairan pojok)
2. Type/model Celah (lubang memanjang) → 2 bagian, mudah dibersihkan dan perawatan, jarak material dan luncut nyala ~ 7 mm.  
Tidak peka terhadap percikan.
3. Type/model Blok (1 bagian, dapat dibongkar, jarak material dan kerucut nyala ~ 7 mm sehingga terdapat panas dan percikan sedikit).
4. Type/model Ring (jarak material dan kerucut nyala ~ 3mm sehingga peka terhadap percikan, sulit untuk centre, 2 bagian dan mudah untuk perawatan).

## PENAMPANG / IRISAN DARI PEMOTONGAN

Penampang atau irisan pemotongan secara visual dapat dinilai berdasarkan :

1. Ketidakrataan
2. Kendalaman - ukiran potong
3. Pencairan pada pojok permukaan/penampang
4. Pergeseran ukiran potong



**Kualitas Irisan / Penampang Pemotongan tergantung dari :**

- Ukuran Semprotan / Spuyer
- Kebersihan dari semprotan/spuyer
- Penyeletelan kerucut nyala dan tekanan Gas Oksigen potong
- Kecepatan potong
- Kebersihan permukaan material
- Kecepatan brander yang tetap (Jw.Ajeg)


## Kesalahan Pemotongan & Penyebabnya

Semprotan/spuyer tidak bersih	Kerucut nyala terlalu besar	Kerucut nyala terlalu kecil/dekat	Kecepatan terlalu rendah	Kecepatan terlalu tinggi	Tek. Oksigen potong terlalu tinggi


Potongan tidak rata




Pojok penampang mencair → banyak



Pergeseran ukiran potong/penampang → besar




Potongan/penampang berkawah



Potongan/penampang terpotong-potong




Terak menempel Keras (berjenggot)




## 12. Proses Fabrikasi Baja


Converter Steel Process



Open heat Process





Elektro steel Process



### 12.1 Proses Penuangan Baja

Penuangan \_\_\_\_\_

Penuangan \_\_\_\_\_




Diproses lebih lanjut dengan  
Proses rolling atau tempa

Diproses lebih lanjut untuk  
Plat, baja, profil dan pipa (tube)


## 12.2 Type Penuangan (Casting)

1. Penuangan yang \_\_\_\_\_ (U)  
(Unkilled Steels)



no	Sifat – sifat khusus	Uraian	Kode / symbol;
1.	Area / Zona Segregasi	Area timbunan Unsur-unsur yg tak berguna (kotor) bagi baja Mis : *Phosphor (P) *Belerang (S) *Gas-gas (N <sub>2</sub> , udara, _____)	
2.	Kecenderungan retak	Bahaya retak , bila bercampur dgn area segregasi / kotor	
3.	Timbulnya Lubang udara (porosity )	Bahaya timbulnya lubang – Lubang udara (porosity) dlm kampuh las.	

2. Penuangan yang \_\_\_\_\_ (R)  
(Killed Steels)



no	sifat – sifat khusus	Uraian	Kode /symbol
1.	Terdapat area / Zona pengendapan di permukaan baja	Area / zona pengendapan krn unsur- unsur Silisium (Si) dan Mangaan (Mn ) shg terjadi penyusutan ( shrinkage) di Permukaan logam.	_____

3. Penuangan dalam kondisi \_\_\_\_\_ (RR)  
(Qualitet Killed Steels)



no	Sifat – sifat khusus	Uraian	Kode /symbol
1.	Terdapat area / Zona pengendapan Di dalam baja	Area / zona pengendapan krn unsur-unsur Silisium , mangaan dan khususnya Aluminium ( Al ) shg terjadi kotoran (Impurities) pengendapan dalam baja.	_____

### 12.3 Unsur-unsur Campuran pada Baja

Unsur-unsur campuran baja yang **tidak** diharapkan

Nama unsur	kode kimiawi	Effek.
Belerang	S	*Mengurangi sifat mudah dibentuk dlm kondisipanas *rapuh dlm panas *area segregasi
Phospor	P	*mengurangi sifat Mudah dibentuk dlm Keadaan dingin. *rapuh dlm dingin *area segregasi.
Nitrogen	N2	*mengurangi sifat Patah geta(aging) Khususnya Baja U.St

Unsur campuran baja yang diharapkan

Nama unsur	Singkatan kode kimiawi	Effek
Mangaan	Mn	*mengurangi bahaya dr pengaruh phosphor *sebagai unsur paduan Baja utk menaikan kekuatan tariknya
Silisium	Si	*mengikat gas-gas *mengurangi area/zona Segregasi.
Aluminium	Al	*mengikat Gas – gas *mengurangi area/zona Segregasi. *mengurangi Kecenderungan sifat Penuaan ( aging )

### 12.4 Efek Unsur Paduan pada Pengelasan


Unsur	kode kimiawi	Daerah pemakaian	Effek terhadap Pengelasan.
karbon	C	Semua Baja	*meningkatnya unsur ini, sebagian dr kesesuaian Pengelasan menjadi ..... ( buruk ).
Mangaan	Mn	Baja .....	*memperbaiki kesuaian pengelasan
Chrom Molybden	Cr Mo	Baja .....	*Chrom ..... bahaya thd pengerasan. *memperbaiki kesesuaian pengelasan via molyden
Chrom Nickel Molybden	Cr Ni Mo	Baja .....	*Chrom ..... bahaya thd pengerasan. *Nickel tidak bereffek buruk thd kesesuaian Pengelasan. *Molybden memperbaiki kesesuaian pengelasan.
Nickel Mangaan	Ni Mn	Baja .....	*Nickel tidak bereffek buruk terhadap kesesuaian Pengelasan. *Mangaan memperbaiki kesesuaian pengelasan.

### a. Kecenderungan Sifat Keras pada Baja akibat Pengelasan


Pengerasan terjadi : Dengan pemanasan di atas  $723^{\circ}\text{C}$  dan pendinginan yang cepat, maka baja menjadi \_\_\_\_\_

Pengerasan dipengaruhi : 1. Kandungan karbon  
2. Kandungan elemen paduannya


Zone pengerasan pada baja dengan kandungan karbon yang tinggi



Penyebaran panas yang cepat yaitu kearah panah







Lokasi penyalaan dan las ikat





Di lokasi penyalaan dan las ikat terdapat penyebaran panas yang cepat akibatnya \_\_\_\_\_

**b. Resiko Retak pada Sambungan Las Akibat Adanya Area Segregasi pada Baja U/R (U St.37-1 & U St 37-2)**

Masalah	Usaha Mengatasi
<p><b>a. Plat</b></p>  <p>Dengan sambungan las kampuh I, akan terjadi pencampuran langsung dan banyak akibatnya terjadi _____ pada kampuh las.</p>	 <p>Dibuat sambungan las dengan kampuh V, pencampuran langsung <u>tidak banyak</u>.</p>
<p><b>b. Baja Profil T (Siku)</b></p>  <p>Pengelasan langsung pada penguat (reinforcement), akan terjadi pencampuran langsung,denganAreaSegregasi,akan terjadi _____ dan _____</p>	 <p>Penguat (reinforcement) dipotong miring, untuk menghindari sambungan las langsung dengan Area Segregasi</p>

### c. Sifat Penuaan (Aging) pada Sambungan Las

Baja yang mengandung elemen/unsur Nitrogen (N) yang relatif banyak (misal : Baja St 33, U St 37-2) cenderung menjadi tua, hal ini akan mengakibatkan banyak/resiko \_\_\_\_\_ pada sambungan las.

Masalah	Usaha Mengatasi
<p>Plat baja U St 37-2 dengan penekukan dingin (cold Bend)</p> 	
<p>Pengelasan (kampuh las) di dalam atau di samping (<math>\approx 2</math> s/d <math>3\%</math>) zona tekuk dingin, akan menimbulkan bahaya/resiko _____</p>	<p>Usahakan pengelasan (kampuh las) <u>dijauhkan</u> dari zona tekuk dingin.</p>

## 12.5 Rangkuman

### a. Kesesuaian Pengelasan terhadap Baja Konstruksi Umum dan Baja Lainnya

Klasifikasi Baja	Kecenderungan Bahan Baja			Sifat Area Segregasi	Keterangan Pengerjaan Las
	Patah Getas	Penuaan (Aging)	Pencampuran		
St 37-2	-	-	-	-	
St 44-2	-	-	-	-	
St 52-3	-	-	X	-	Plat tebal perlu pemanasan awal
R St 37-2	XX	X	-	-	
St 44-2	XX	X	-	-	
St 37-2	XX	X	-	-	
St 33-2	XXX	X	XXX	XXX	Pemanasan awal
St 50-2	XXX	X	XXX	-	Pemanasan awal
St 60-2	XXX	X	XXX	-	Pemanasan awal
St 70-2	XXX	X	XXX	-	Pemanasan awal
C 45	XXX	-	XXX	-	Pemanasan awal
13 Cr Mo 44	XXX	-	XXX	-	Pemanasan awal dan ..... .....
X5CrNi 189	XXX	-	-	-	Pemanasan awal dan ..... .....
<b>Keterangan :</b>					
Kesesuaian pengelasan akan meningkat, seiring dengan berkurangnya jumlah tanda silangnya					

### b. Rangkuman

Bahaya/resiko yang akan terjadi akibat unsur campuran yang **tidak** diharapkan di sekitar kampuh las

Unsur	Kode Kimia	Keterangan
Karbon	C	Pengerasan di samping/di bawah kampuh las, bila kandungan C $\geq$ ....., terkait dengan terjadinya retak
Phospor	P	Patah getas baja di sekitar kampuh las, terjadi retak .....
Belerang	S	Porosity di kampuh las dan retak ..... di kampuh las
Nitrogen	N <sub>2</sub>	Patah getas di kampuh las
Oksigen	O <sub>2</sub>	Porosity di kampuh las, retak dalam bahan/ material di sekitar kampuh las

## 12.6 Pertanyaan

Pilih salah satu jawaban yg saudara anggap benar dgn member Tanda silang.

1. Sebutkan tanda/kode dari hasil proses penuangan baja ?

- RA       RR       U/R       YB

2. Sebutkan kekhususan yg dimiliki Baja dengan penuangan yg bergolak /tidak tenang?

- Tanpa segregasi     Area segregasi     unsur Si yg tinggi

- tanpa lapisan dinding keras

3. sebutkan unsur campuran Baja yang tidak diharapkan ?

- Mangaan     Nickel     Belerang     Silisium

4. Terkait dgn pengelasan ,sebutka n unsur campuran baj yg diharapkan ?

- Mangaan     Phosphor     Belerang     Nitrogen.

5. Dimana terbentuknya area/zona yg keras pd Las ?

- di permukaan kampuh las     didalam kampuh las

- di area Transisi kampuh las & logam induk     di bagian akar Las

6. Sebutkan dr klasifikasi Baja ,bila baja kan dilas membutuhkan pemanasan awal ?

- St 37-2     St 37-3     USt 37-2     13 CrMo 44

7. Apa yg saudara ketahui tentang Area Segregasi ( kotor)

- Impurities dalam Plat     Gas yg tertiuup dalam Baja

- Pemerasan dalam fabrikasi Baja     akumulasi dr unsur campuran

baja Yang tak diharapkan.

8. Apa yg membedakan pembagian / klasifikasi baja yg berpedoman pd DIN 17100 ?

- Kekuatan     Kekersan     kandungan karbon

kesesuaian Pengelasan.

9. apa yg ditampilkan dr bahaya retak karena penuaan (aging ) Baja ?

- apa saja ttg Las     Penekukan dalam kondisi dingin





- Pengelasan didalam atau disamping daerah / disekitar tekuk dingin.

- Penyimpanan bahan baja yg terlalu lama dalam gudang.






10. Sebutkan unsur /paduan yg diberikan pd baja membuat patah getas (rapuh)?

- Mangaan     Molyden     Nickel     Nitrogen.





**PELATIHAN : E 1**

No	Jenis Latihan	Bahan Induk	Bahan Tambahan	Tebal (t)	Posisi Pengelasan	Jam	Sketsa
1.	Menumpuk	- W01 - W11	- Steels - Stainless Steel Elektrode Ø 3,2/2,6 mm	Bebas	PA	4	
2	Kampuh Siku T	- W01 - W11	- Steels - Stainless Steel Elektrode Ø 3,2/2,6 mm	$t \geq 3 \text{ mm}$	PA	4	
3	Kampuh Siku ( $\perp$ )	- W 01 - W 11	- Steels - Stailess Steel Elektrode Ø 3,2/2,6 mm	$t \geq 3 \text{ mm}$	PB	12	
				$t \geq 8 \text{ mm}$	PB	12	
4	Kampuh Siku ( $\top$ )	- W01 - W11	- Steels - Stainless Steel Elektrode Ø 3,2/2,6 mm	$t \geq 3 \text{ mm}$	PF	30	
				$t \geq 8 \text{ mm}$	PG	24	
				Total		86	

## PELATIHAN : E 2

No	Jenis Latihan	Bahan Induk	Bahan Tambahan	Tebal (t)	Posisi pengelasan	Jam	Sketsa
1.	Kampuh Siku T	- Plat - W01 - W11	- Steels - Stainless Steel Elektroda Ø 3,2/2,6 mm	$t \geq 8\text{mm}$	PD	8	
2.	Kampuh Siku ⊥ Plat&Pipa	- W01 - W11 & Pipa	- Steels - Stainless Steel Elektroda Ø 3,2/2,6 mm	$3\text{ mm} \leq t \leq 80\text{mm}$	PB	8	
3	Kampuh Siku	- W01 - W11 - W22 Plat& Pipa	Elektroda Ø 3,2/2,6 mm	$40\text{ mm} \leq t \leq 3\text{ mm}$	PD	8	
4	Kampuh Siku	- W01 - W11 Plat& Pipa	- Steels - Stainless Steel Elektroda Ø 3,2/2,6 mm	$40\text{ mm} \leq t \leq 80\text{ mm}$	PJ	16	
					PH	16	 <b>Pipe Fixed</b>
Total						56	




**PELATIHAN : E3**

No.	Jenis Latihan	Bahan Induk	Bahan Tambahan	Tebal (t)	Posisi Pengelasan	Jam	Sketsa
1	Introduksi	—	—	—	—	2	—
2	Persiapan kampuh las	—	—	—	—	4	1. Grenda 2. Flame Cutting 3. Flame/Arc Gauging
3	Kampuh pojok	W 01 W 11	Steels Stainless Steel Elektrode $\varnothing 3,2/2,6$ mm	$t \geq 3$ mm	PB	6	
4	Kampuh pojok	W 01 W 11	Steels Stainless Steel Elektrode $\varnothing 3,2/2,6$ mm	$t \geq 3$ mm	PF	6	
5	Kampuh V Tumpul	W 01 W 11	Steels Stainless Steel Elektrode $\varnothing 3,2/2,6$ mm	$t \geq 8$ mm	PA	12	bs gg 
6	Kampuh V Tumpul	W 01 W 11	Steels Stainless Steel Elektrode $\varnothing 3,2/2,6$ mm	$t \geq 3$ mm	PA	8	bs ng 
7	Kampuh V Tumpul	W 01 W 11	Steels Stainless Steel Elektrode $\varnothing 3,2/2,6$ mm	$t \geq 8$ mm	PF	12	bs gg 
8	Kampuh V Tumpul	W 01 W 11	Steels Stainless Steel Elektrode $\varnothing 3,2/2,6$ mm	$t \geq 3$ mm	PA	8	ss nb 
9	Kampuh V Tumpul	W 01 W 11	Steels Stainless Steel Elektrode $\varnothing 3,2/2,6$ mm	$t > 3$ mm	PF	18	ss nb 

Total

76





## PELATIHAN : E4

No.	Jenis Latihan	Bahan Induk	Bahan Tambahan	Tebal (t)	Posisi Pengelasan	Jam	Sketsa
1	Introduksi	—	—	—	—	2	—
2	Kampuh DHV	W 01 W 11	Steels Stainless Steel Elektrode $\varnothing 3,2/2,6$ mm	$t \geq 8$ mm	PF	12	
3	Kampuh V Tumpul	W 01 W 11	Steels Stainless Steel Elektrode $\varnothing 3,2/2,6$ mm	$t \geq 3$ mm	PE	24	
4	Kampuh V Tumpul	W 01 W 11	Steels Stainless Steel Elektrode $\varnothing 3,2/2,6$ mm	$t \geq 3$ mm	PC	24	
5	Kampuh DHV	W 01 W 11	Steels Stainless Steel Elektrode $\varnothing 3,2/2,6$ mm	$t \geq 8$ mm	PB	12	





Total

74

**PELATIHAN : E5**

No.	Jenis Latihan	Bahan Induk	Bahan Tambahan	Tebal (t)	Posisi Pengelasan	Jam	Sketsa
1	Introduksi	—	—	—	—	2	—
2	KAMPUH V Tumpul	W 01 W 11	Steels Stainless Steel Elektrode $\varnothing 3,2/2,6$ mm	$t \geq 3$ mm $D \geq 100$ mm	PA	12	 Pipe Rotation
3	KAMPUH V Tumpul	W 01 W 11	Steels Stainless Steel Elektrode $\varnothing 3,2/2,6$ mm	$t \geq 3$ mm $D \geq 100$ mm	PC	18	
4	KAMPUH V Tumpul	W 01 W 11	Steels Stainless Steel Elektrode $\varnothing 3,2/2,6$ mm	$t \geq 3$ mm $40 \leq D \leq 80$ mm	PC	24	
5	KAMPUH V Tumpul	W 01 W 11	Steels Stainless Steel Elektrode $\varnothing 3,2/2,6$ mm	$t \geq 3$ mm $D \geq 100$ mm	PJ	28	
6	KAMPUH V Tumpul	W 01 W 11	Steels Stainless Steel Elektrode $\varnothing 3,2/2,6$ mm	$t \geq 3$ mm $40 \leq D \leq 80$ mm	PH	30	
7	KAMPUH HV	W 01 W 11	Steels Stainless Steel Elektrode $\varnothing 3,2/2,6$ mm	$t \geq 3$ mm $40 \leq D \leq 80$ mm	PF	18	
Total						132	

## PELATIHAN : E6

No.	Jenis Latihan	Bahan Induk	Bahan Tambahan	Tebal (t)	Posisi Pengelasan	Jam	Sketsa
1	Introduksi	—	—	—	—	2	—
2	KAMPUH T	W 01 W 11	Steels Stainless Steel Elektrode $\varnothing 3,2 / 2,6$ mm	$t > 3$ mm $40 \leq D \leq 80$ mm	PH	12	
3	KAMPUH HV	W 01 W 11	Steels Stainless Steel Elektrode $\varnothing 3,2 / 2,6$ mm	$t > 3$ mm $D \geq 40$ mm	H-L045	12	
4	KAMPUH V	W 01 W 11	Steels Stainless Steel Elektrode $\varnothing 3,2 / 2,6$ mm	$t > 3$ mm $D \geq 100$ mm	H-L045	24	
5	KAMPUH V	W 01 W 11	Steels Stainless Steel Elektrode $\varnothing 3,2 / 2,6$ mm	$t > 3$ mm $40 \leq D \leq 80$ mm	H-L045	24	
6	KAMPUH HV	W 01 W 11	Steels Stainless Steel Elektrode $\varnothing 3,2 / 2,6$ mm	$t > 3$ mm $40 \leq D \leq 80$ mm	H-L045	11	

Total

85

## Important regulations, guidelines and standards

### On general safety in welding

- 1) Verordnung über Arbeitsstätten  
(Arbeitsstättenverordnung) 3)
- 2) ASR Arbeitsstättenrichtlinien 3)
- 3) TechArbM<sup>G</sup>  
Gesetz über technische Arbeitsmittel  
(Gerätesicherheitsgesetz) 3)
- 4) UVV Allgemeine Vorschriften (VBG 1) 3)4)
- 5) UVV Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (VBG 4) 3)4)
- 6) UVV Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren  
(VBG 15) 3)4)
- 7) UVV Erste Hilfe (VBG 109) 3)4)
- 8) Ähleitung zur ersten Hilfe bei Unfällen (ZH 1/143) 3)4)
- 9) UVV Lärm (VBG 121) 3)4)
- 10) ChemG  
Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen  
(Chemikaliengesetz) 3)
- 11) GefStoffV  
Verordnung über gefährlichen Stoffe  
(Gefahrstoffverordnung) 3)
- 12) TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe  
TRGS 001  
Allgemeines, Aufbau, Anwendung und  
Wirksanwendungen der TRGS  
TRgA 101 Begriffsbestimmungen 3)  
TRgA 401 Blatt 1 3)  
Messung und Beurteilung von Konzentrationen giftiger oder  
gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe in der Luft; Anwendung von  
Technischen Richtkonzentrationen - TRK  
TRgA 402 3)  
Messung und Beurteilung der Konzentrationen gefährlicher Stoffe in der Luft  
in Arbeitsbereichen  
TRgA 403 3)  
Bewertung von Stoffgemischen in der Luft am Arbeitsplatz  
TRGS 507 3)  
Oberflächenbehandlung in Räumen und Behältern  
TRgA 560 3)  
Luftrückführung beim Umgang mit krebserzeugenden Arbeitsstoffen  
TRGS 900 3)  
MAK - Werte 19...: Maximale Arbeitsplatzkonzentration und biologische  
Arbeitsstofftoleranzwerte der Senatskommission zur Prüfung  
gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG
- 13) Merkblatt DVS 1201 2)  
Absaugung an Schweißerarbeitsplätzen
- 14) Richtlinie DVS 1202 2)  
Rauchlufttechnische Anlagen für Schweißwerkstätten (Entwurf)
- 15) Sicherheitsregeln für Anlagen zur Luftreinhaltung  
am Arbeitsplatz (ZH 1/140) 3)4)
- 16) DIN 4646 Teil 1 1)  
Sichtscheiben für Augenschutzgeräte  
Grundlagen, Anforderungen, Maße, Kennzeichnung

- 17) DIN 4647 Teil 1 1)  
 Sichtscheiben für Augenschutzgeräte;  
 Schweißerschutzfilter  
 DIN 4647 Teil 6 1)  
 Sichtscheiben für Augenschutzgeräte;  
 Vorsatzscheiben  
 DIN 4647 Teil 7 1)  
 Sichtscheiben für Augenschutzgeräte;  
 Elektrisch steuerbare Sichtfenster und  
 Schweißerschutzfilter; Sicherheitstechnische  
 Anforderung und Prüfung
- 18) UVV Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz 3)4)  
 19) DIN 4844 Teile 1, 2, 3E 1)  
 Sicherheitskennzeichnung  
 20) DIN 25 430 1)  
 Sicherheitskennzeichnung im Strahlenschutz  
 21) DIN 40 008 1)  
 Sicherheitsschilder für die Elektrotechnik  
 22) DIN 40 012 Teil 3 1)  
 Explosionsschutzs; Kennzeichnung von  
 explosionsgefährdeten Bereichen; Schalter  
 23) DIN 32 761 1)  
 Schutzkleidung gegen kurzzeitigen Kontakt  
 mit Flammern; sicherheitstechnische Anforderungen,  
 Prüfung  
 24) DIN 32 764 1)  
 Schutzkleidung gegen Wärmestrahlung;  
 sicherheitstechnische Anforderung, Prüfung  
 25) DIN 32 771 1)  
 Schweißerschutzhilfzeuge aus textilem  
 Flächengebilden; sicherheitstechnische Anforderungen;  
 Prüfung  
 26) Schutzschuh – Merkblatt (ZH 1/187) 3)4)  
 27) DIN 4843 1)  
 Schutzschuhe; sicherheitstechnische Anforderung;  
 Prüfung  
 28) DIN 4841 Teil 4 1)  
 Schweißerschutzhandschuhe aus Leder;  
 sicherheitstechnische Anforderung; Prüfung  
 29) DIN 32 504 Teil 1 1)  
 Lichtdurchlässige Abschirmungen an  
 Schweißerarbeitsplätzen; Lichtbogenschweißverfahren;  
 sicherheitstechnische Anforderung, Prüfung und  
 Kennzeichnung  
 DIN 32 504 Teil 2 1)  
 Lichtdurchlässige Abschirmungen an  
 Schweißerarbeitsplätzen; Gasschweißverfahren;  
 sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfungen und  
 Kennzeichnung  
 30) DIN 32 760 1)  
 Gehörschützer; Begriffe, sicherheitstechnische  
 Anforderungen, Prüfung

- |  |      |
|--|------|
| 31) DIN 58 211   | 1)   |
| Augenschutzgeräte; Schutzbrillen; Begriffe und sicherheitstechnische Anforderungen   |      |
| 32) DIN 58 241   | 1)   |
| Augenschutzgeräte; Schutzschilder, Schutzschirme und Schutzauben; Begriffe, Formen und sicherheitstechnische Anforderungen |      |
| 33) DIN 58 215   | 1)   |
| Laserschutzfilter und Laserschutzbrillen; sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung                                  |      |
| 34) Atemschutz – Merblatt (ZH 1/134)   | 3)4) |
| 35) Sicherheitsregeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern (ZH 1/201)                                   | 3)4) |
| 36) Lärmschutz – Informationsblatt; Persönlicher Schallschutz, Typen, Eigenschaften, Auswahl (ZH 1/565.3)                  | 3)4) |
| 37) Fachbuchreihe Schweißtechnik, Band 29  | 2)   |
| Arbeitsschutz beim Schweißen;<br>Unfallverhütung und Gesundheitsschutz in der Schweißtechnik                               |      |
| 38) Fachbuchreihe Schweißtechnik, B and 105  | 2)   |
| Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der Schweißtechnik Ein Handbuch für Techniker und Arbeitssmediziner             |      |
| 39) Information – Faltblätter: Arbeitsschutz beim Schweißen 7)   |      |
| - Gasschweißen und Flammwärmen   |      |
| - Lichtbogenhandschweißen mit hochlegierten Stabelektronen   |      |
| - Metall – Aktivgasschweißen mit Massivdrahtelektroden   |      |
| - Metall – Inertgasschweißen mit Massivdrahtelektroden   |      |
| - Wolfram – Inertgasschweißen  |      |
| - Schweißen beschichteter Werkstücke   |      |
| - Brennschneiden   |      |
| - Schweißen in engen Räumen  |      |
| - Schweißen in brandgefährdeten Bereichen  |      |
| - Lichtbogenschweißen unter erhöhter elektrischer Gefährdung   |      |
| - Schadstoffe und ihre Gefahren  |      |
| - Erkrankungen und Vorsorgemaßnahmen   |      |

On gas supply, on equipment for gas welding, cutting, soldering and brazing

- |   |    |
|---|----|
| 1) AcetV  | 3) |
| Verordnung über Acetylenanlagen und Calciumcarbidlager (Acetylenverordnung) |    |
| TRAC 001 Allgemeines,   | 3) |
| Aufbau und Anwendung der TRAC   |    |
| TRAC 201 Acetylenentwickler   | 3) |
| TRAC 202 Acetylenkühler, - trockner und - tehliger                          | 3) |
| TRAC 204 Acetylenleitungen  | 3) |
| TRAC 206 Acetylenflaschenbatterieanlagen                                    | 3) |
| TRAC 207 Sicherheitseinrichtungen   | 3) |
| TRAC 208 Acetyleneinzelflaschenanlagen                                      | 3) |
| TRAC 301 Calciumcarbidlager   | 3) |
| TRAC 302 Kalkschlauchröhren   | 3) |

- 2) GGVS  
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (Gefahrgütvverordnung Straße) 3)
- 3) DruckbehV  
Verordnung über Druckbehälter, Druckgasbehälter und Füllanlagen (Druckbehälterverordnung) 3)
- 4) TRG Technische Regeln Druckgase  
TRG 001 Allgemeines; Aufbau und Anwendung der TRG 3)  
TRG 102 Druckgase; Gasgemische 3)  
TRG 280 Betreiben von Druckgasbehältern 3)
- 5) TRB Technische Regeln Druckbehälter  
TRB 600 Aufstellung der Druckbehälter  
TRB 610 Aufstellung von Druckbehältern zum Lagerh von Gasen 3)
- 6) UVV Gase (VBG 61) 3)4)
- 7) UVV Sauerstoff (VBG 62) 3)4)
- 8) TRF 1969 Technische Regeln Flüssiggas 6)
- 9) Richtlinien für die Verwendung von Flüssiggas (ZH 1/455) 3)4)
- 10) DVGW G 600 Technische Regeln für die Gas installation (TRGI) 6)
- 11) DIN 477 Teil 1  
Gasflaschenventile für Prüfdrücke bis max. 300 bar; Bauformen, Anschlüsse, Gewinde. 1)  
DIN 477 Teil 2  
Gasflaschenventile; Begriffe und technische Daten für in Gasflaschen beförderte Gase 1)
- 12) DIN 4664  
Druckgasflaschen; nahtlose Stahlflaschen 1)
- 13) DIN 4811 Teil 1  
Druckregelgerät für Flüssiggas 1)
- 14) DIN 4815 Teil 1  
Schläuche für Flüssiggas; Schläuche mit und ohne Einlagen 1)
- 15) DIN 4816  
Druckgasanlagen; Anschlüsse für Propanölgeräte, Übersicht, Anschlüsse 1)
- 16) DIN 8521  
Sicherheitseinrichtungen gegen Flammeindurchschlag und Gasrücktritt beim Schweißen, Schneiden und bei verwandten Verfahren; sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung 1)
- 17) DIN 8541 Teil 1  
Schläuche für Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren; Schläuche ohne Ummantelung für Brenngase, Sauerstoffe und andere nichtbrennbare Gase 1)  
DIN 8541 Teil 3  
Schläuche für Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren; Sauerstoffschlauch ohne Ummantelung für besondere Anforderungen; sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung 1)
- 18) DIN 8542  
Schlauchanschlüsse und Schlauchverbindungen für Geräte zum Schweißen, Schneiden und verwandte 1)

	Verfahren.	
19)	DIN 8543 Teil 1, Brenner für Autogentechnik; Handbrenner für Brenngas/ Sauerstoff und für Brenngas/ Druckluft; Bauarten, Begriffe, Anforderungen, Kennzeichnung V DIN 8543 Teil 2 Brenner für die Autogentechnik; Handbrenner für Brenngas / Sauerstoff und für Brenngas / Druckluft; Prüfung DIN 8543 Teil 4 Brenner für die Autogentechnik; Maschinerischneidbrenner für Brenngas/ angesaugte Luft; Bauarten, Begriffe, Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung V DIN 8543 Teil 5 Brenner für die Autogentechnik; Maschinerischneidbrenner für Brenngas/ Sauerstoff; Bauarten, Begriffe, Anforderungen, Kennzeichnung, Prüfung	1)
20)	DIN 8544 Schlauchkupplungen für Geräte und Gasschläuche für Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren; Anschlüsse für Schläuche von 4 bis 10 mm Innendurchmesser	1)
21)	DIN 8545 Hauptdruckregler (Batteriedruckminderer) für Schweißen, Schneiden und Verwandte Verfahren; Begriffe, Anforderungen und Prüfung	1)
22)	DIN 8546 Druckminderer für Gasflaschen für Schweißen, Schneiden und Anlagen für Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren	1)
23)	DIN 8549 Überdruckmeßgeräte (Manometer) mit Rohrfeder für Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren, Gehäusedurchmesser 63 mm	1)
24)	DIN 32 503 Schutzkappen für Betriebs – Druckmeßgeräte (Manometer) mit Gehäusedurchmesser 63 mm, für Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren	1)
25)	Mikro – Löt – und – Schweißgeräte mit eigener Wasserstoff - / Sauerstoff – Erzeugung; mechanische und gastechnische Anforderungen. Prüfung, Kennzeichnung	1)
26)	Sicherheitslehrbrief für Gasschweißer (ZH 1/102)	3)4)
27)	Merkblatt DVS 0212 Umgang mit Druckgasflaschen	2)
28)	Fachbuchreihe Schweißtechnik, Band 37 Zentrale Versorgung von Betrieben mit technischen Gasen für Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren	2)
29)	Merkblatt DVS 0211 Druckgasflaschen in geschlossenen Kraftfahrzeugen	2)
30)	Merkblatt DVS 0214	2)

## Inspektion und Wartung von zentralen Gasversorgungsanlagen

### On equipment for electric arc welding

- 1) DIN VDE 0100 1)5)  
Errichten von Starkstromanlagen mit Kennspannungen bis 1000 V
- 2) DIN VDE 0540 und DIN VDE 0540a 1)5)  
Bestimmungen für Gleichstrom - Lichtbogen  
Schweißgeneratoren und - umformer
- 3) DIN VDE 0541 und DIN VDE 0541a 1)5)  
Bestimmungen für Stromquellen zum  
Lichtbogenschweißen mit Wechselstrom
- 4) DIN VDE 0542 und DIN VDE 0542a 1)5)  
Bestimmungen für Lichtbogen - Schweißgleichrichter
- 5) DIN VDE 0543 1)5)  
Schweißstromquellen zum Lichtbogenhandschweißen  
für begrenzten Betrieb; Deutsche Fassung EN 50 060
- 6) DIN VDE 0544 Teil 99 1)5)  
Schweißeinrichtungen und Betriebsmittel für das  
Lichtbogenschweißen und verwandte Verfahren;  
Erste Teilveröffentlichung  
DIN VDE 0544 Teil 100 1)5)  
Schweißeinrichtungen und Betriebsmittel für das  
Lichtbogenschweißen und verwandte Verfahren;  
sicherheitstechnische Festlegungen für den Betrieb  
DIN VDE 0544 Teil 101 1)5)  
Schweißeinrichtungen und Betriebsmittel für das  
Lichtbogenschweißen und verwandte Verfahren;  
Errichtungen  
DIN VDE 0544 Teil 102 1)5)  
Schweißeinrichtungen und Betriebsmittel für das  
Lichtbogenschweißen und verwandte Verfahren;  
Steckverbindungen für Schweißleitungen  
DIN VDE 0544 Teil 103 1)5)  
Schweißeinrichtungen und Betriebsmittel für das  
Lichtbogenschweißen und verwandte Verfahren;  
Stromquellen
- 7) DIN 8569 Teil 200 1)  
Stahlbelektrodenhalter für das Metall -  
Lichtbogenschweißen; Größen, Anforderungen,  
Prüfungen
- 8) DIN 49 441 1)  
Zweipolige Stecker mit Schutzkontakt, 10 A, 250 V ≈  
und 10 A, 250 V ~, 16 A, 250 V ~  
DIN 49 441 Teil 2 1)  
Zweipolige Stecker mit Schutzkontakt, DC 10 A / 250 V,  
AC 16 A / 250 V; spritzwassergeschützt  
DIN 49 441 Teil 3 1)  
Zweipolige Stecker mit Schutzkontakt, DC 10 A / 250 V,  
AC 16 A / 250 V; Lehre für Stecker und  
Außendurchmesser; Prüfvorrichtung
- 9) DIN 49 462 Teil 2 1)  
Mehrpolige Kragensteckvorrichtung mit Schutzkontakt  
16 und 32 A, über 42 bis 750 V; Stecker,

## Daftar Pustaka.

- 1) Der Schutzgas – Schweißen . teil II MIG / MAG – Schweißen
  - L-Baum , V.Fischser
  - Deutscher Verlag fuer Schweißtechnik.
- 2) Schrumpfungen , Spannungen , und Risse beimchweissen.
  - Mallius
  - Deutscher Verlag fuer Schweißtechnik.
- 3) Richten und Umformen mit the Flame.
  - R.Pfiffer
  - Deutscher Verlag fuer Schweißtechnik.
- 4) Schutzgas – Schweißen
  - Leitfaden fuer den Praktiker
  - Dipl.Ing.G.Aichele
  - Messer griesheim verlag
- 5) Schweißer Tips
  - Ein Ratgeber fuer die Praxis
  - H.Dienst,G.Schreiber,H.Sossenheimer
  - Deutcher Verlag fuer Schweißtechnik.
- 6) Werkstoffkunde und Werkstoffpruerung
  - Williem Domke
  - W.Girrdet buchverlag GmbH.