


**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

SATUAN KERJA
INSTANSI
PEKERJAAN
LOKASI

: BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI SULAWESI SELATAN
: KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
: PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG I KOMPLEKS BENTENG ROTTERDAM
: KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN



Mengetahui
PPK BPCB PROVINSI SULAWESI SELATAN

FARIDA ARSIL, SH
NIP. 1983020120111012008

Koordinator Teknis

Muhammad Tang, SS, M.Hum
NIP. 197511232009021001

**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022**



FOTO EKSISTING PEKERJAAN ATAP PERBAIKAN ATAP GEDUNG I (MUSHALLA) BENTENG ROTTERDAM



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022**




PENGLASIFIKASIAN/PENYORTIRAN GENTENG SESUAI DENGAN JENIS, UKURAN, DAN KELAYAKAN UNTUK DIPERGUNAKAN KEMBALI




**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022**



PENGLASIFIKASIAN/PENYORTIRAN GENTENG SESUAI DENGAN JENIS, UKURAN, DAN KELAYAKAN UNTUK DIPERGUNAKAN KEMBALI



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022**



PROSES PEMBERSIHAN GENTENG PENGGANTI



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022**




PENGERINGAN GENTENG YANG TELAH DIBERISIHKAN/DICAT DI BAWAH SINAR MATAHARI




**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022**



PROSES PENGECATAN GENTENG



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022**



PENGERINGAN KEMBALI GENTENG SETELAH PENGECATAN



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022**



PEMASANGAN SCAFFOLDING PERBAIKAN ATAP GEDUNG I (MUSHALLA) BENTENG ROTTERDAM



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022**



PEMASANGAN SCAFFOLDING PERBAIKAN ATAP GEDUNG I (MUSHALLA) BENTENG ROTTERDAM



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022**



PENGOLESAN/PENYEMPROTAN BAHAN ANTI RAYAP PADA BALOK RENG



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022**



PEMBONGKARAN GENTENG LAMA DAN BALOK RENG



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022**




PEMBONGKARAN GENTENG, BALOK RENG LAMA DAN PEMASANGAN TALANG KARET, BALOK RENG BARU



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022**



PEMBONGKARAN GENTENG, BALOK RENG LAMA DAN PEMASANGAN TALANG KARET, BALOK RENG BARU



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022**



PEMBONGKARAN GENTENG, BALOK RENG LAMA DAN PEMASANGAN TALANG KARET, BALOK RENG BARU



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022**



PEMBONGKARAN GENTENG, BALOK RENG LAMA DAN PEMASANGAN TALANG KARET, BALOK RENG BARU



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022**




PEMBUATAN ADONAN (CAMPURAN) SEMEN SEBAGAI PENGIKAT GENTENG



PEMASANGAN GENTENG BARU

**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022**



PEMASANGAN GENTENG BARU



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022**



PEMBONGKARAN SCAFFOLDING DAN PEMBERSIHAN SISA MATERIAL YANG TIDAK TERPAKAI



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG I KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022**



SEBELUM
PEKERJAAN



SETELAH
PEKERJAAN

