

**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG K PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

SATUAN KERJA
INSTANSI
PEKERJAAN
LOKASI

: BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI SULAWESI SELATAN
: KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
: PEMELIHARAAN KOMPLEKS BENTENG ROTTERDAM GEDUNG K
: KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN



Mengetahui
PPK BPCB PROVINSI SULAWESI SELATAN

TIMI TEKNIS


FARIDA ARSIL, SH
NIP. 198302012011012008

AHMAD MAWARDI
NIP. 198201102008121002

**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG K PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



FOTO EKSTING KERUSAKAN PLESTERAN ROLLAK BAGIAN DALAM GEDUNG K KOMPLEKS BENTENG ROTTERDAM



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG K PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



FOTO KEGIATAN PEMBONGKARAN PARTISI EX RUANG ARSIP GEDUNG K



FOTO KEGIATAN PENGUPASAN PLESTERAN DINDING YANG RUSAK

**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG K PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



FOTO KEGIATAN PENGUPASAN PLESTERAN DINDING DAN PEMBERSIHAN SEBELUM PLESTERAN KEMBALI



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG K PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



FOTO KEGIATAN PEMBUATAN ADONAN (CAMPURAN) PLESTERAN DINDING DAN ROLLAK BANGUNAN GEDUNG K



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG K PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



FOTO KEGIATAN PLESTERAN KEMBALI DINDING DAN ROLLAK BANGUNAN GEDUNG K KOMPLEK BENTENG ROTTERDAM



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG K PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



FOTO KEGIATAN PLESTERAN DAN PLAMUR



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG K PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



FOTO KEGIATAN PLESTERAN DAN PLAMUR



FOTO KEGIATAN ACIAN PLAMUR SETELAH PLESTERAN DINDING DAN ROLLAK BANGUNAN GEDUNG K KOMPLEK BENTENG ROTTERDAM

**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG K PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



FOTO KEGIATAN FLOOR LANTAI RABAT BETON BAGIAN BELAKANG GEDUNG K KOMPLEKS BENTENG ROTTERDAM



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG K PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**





FOTO RUANG GEDUNG K KOMPLEKS BENTENG ROTTERDAM SETELAH PEKERJAAN PLESTERAN DAN PEMUGARAN KEMBALI



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PEMELIHARAAN
BENTENG ROTTERDAM GEDUNG K PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**





FOTO HASIL KEGIATAN FLOOR LANTAI RABAT BETON GEDUNG K KOMPLEKS BENTENG ROTTERDAM