


**LAPORAN FOTO KEGIATAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN PAGAR LOKASI KOMPLEKS  
MAKAM RAJA RAJA BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

SATUAN KERJA : BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI SULAWESI SELATAN  
INSTANSI : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN PAGAR LOKASI SITUS  
LOKASI : KOMPLEKS MAKAM RAJA RAJA BINAMU KAB JENEPONTO



Mengetahui PPK BPCB PROV SULSEL

(Farida Arsil, SH)

Nip: 198302012011012008

Dibuat TIM TEKNIS

(Abdul Halik, S.Sos)

Nip: 196901211990031004

**LAPORAN FOTO KEGIATAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN PAGAR LOKASI KOMPLEKS  
MAKAM RAJA RAJA BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO EKSTING PAGAR LOKASI YANG MELESAK/MIRING***



***FOTO PENGUKURAN PAGAR LOKASI YANG AKAN DIPERBAIKI***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN PAGAR LOKASI KOMPLEKS  
MAKAM RAJA RAJA BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO EKSISTING PINTU GERBANG YANG SUDAH TIDAK LAYAK DIPAKAI LAGI***

***FOTO PENJELASAN TEKNIS PERBAIKAN PAGAR LOKASI DAN EKSISTING PENGGATIAN ATAP GUDANG PERALATAN***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN PAGAR LOKASI KOMPLEKS  
MAKAM RAJA RAJA BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO EKSISTING GUDANG PERALATAN KERJA JURU PELIHARA***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN PAGAR LOKASI KOMPLEKS  
MAKAM RAJA RAJA BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**




***FOTO KEGIATAN PEMBONGKARAN PAGAR LOKASI YANG AKAN DIPERBAIKI***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN PAGAR LOKASI KOMPLEKS  
MAKAM RAJA RAJA BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PEMBONGKARAN ATAP LAMA RENCANA GUDANG PERALATAN KERJA***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN PAGAR LOKASI KOMPLEKS  
MAKAM RAJA RAJA BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



*foto; Kegiatan Pemasangan Rangka dan Atap Seng Gudang Peralatan Kerja*



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN PAGAR LOKASI KOMPLEKS  
MAKAM RAJA RAJA BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN GALIAN PONDASI BARU DAN PEMASANGAN PONDASI PAGAR LOKASI***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN PAGAR LOKASI KOMPLEKS  
MAKAM RAJA RAJA BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PERAKITAN BESI PERKUATAN STRUKTUR SLOOF DAN KOLOM PAGAR LOKASI***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN PAGAR LOKASI KOMPLEKS  
MAKAM RAJA RAJA BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PELETAKAN SLOOF, KOLOM DAN PENGECORAN PAGAR LOKASI***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN PAGAR LOKASI KOMPLEKS  
MAKAM RAJA RAJA BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PEMBONGKARAN BAGASTING SETELAH PENGECORAN SLOOF SELESAI***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN PAGAR LOKASI KOMPLEKS  
MAKAM RAJA RAJA BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGITAN PEMASANGAN BATU BATA DAN PILAR PAGAR LOKASI***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN PAGAR LOKASI KOMPLEKS  
MAKAM RAJA RAJA BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PLESTERAN PASANGAN BATU BATA PAGAR LOKASI***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN PAGAR LOKASI KOMPLEKS  
MAKAM RAJA RAJA BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO RENCANA GUDANG PERALATAN KERJA SETELAH PEMASANGAN RANGKA DAN ATAP SENG***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN PAGAR LOKASI KOMPLEKS  
MAKAM RAJA RAJA BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PLAMUR DAN PENGACATAN PAGAR LOKASI***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN PAGAR LOKASI KOMPLEKS  
MAKAM RAJA RAJA BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PEMBONGKARAN PINTU GERBANG LAMA KOMPLEKS MAKAM RAJA RAJA BINAMU***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN PAGAR LOKASI KOMPLEKS  
MAKAM RAJA RAJA BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PEMASANGAN PINTU GERBANG BARU KOMPLEKS MAKAM RAJA RAJA BINAMU***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN PAGAR LOKASI KOMPLEKS  
MAKAM RAJA RAJA BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PEMBUATAN PINTU GERBANG BARU KOMPLEKS MAKAM RAJA RAJA BINAMU***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN PAGAR LOKASI KOMPLEKS  
MAKAM RAJA RAJA BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PEMBUTAN PROFIL PELESTERAN PILAR PAGAR LOKASI***



**LAPORAN FOTO KEGIATAN PERBAIKAN DAN PENGECATAN PAGAR LOKASI KOMPLEKS  
MAKAM RAJA RAJA BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***FOTO KEGIATAN PEMASANGAN KEMBALI PAGAR BRC KOMPLEKS MAKAM RAJA RAJA BINAMU***



---